

# 臺中市文山焚化廠設施改善統包工程

## 施工照片

施工日期:	109年11月25日
改善工程項目:	冷凝水槽連接閥件施工工程
工作內容:	冷凝水槽舊有閥件拆卸



舊有閥件拆卸	舊有液位計拆卸
	
頂部閥件拆卸作業	底排閥件拆卸

# 臺中市文山焚化廠設施改善統包工程

## 施工照片

施工日期:	109年11月26日
改善工程項目:	冷凝水槽連接閥件施工工程
工作內容:	冷凝水槽閥件更新作業



舊品閥件拆卸

新品閥件更換



液位計新舊品比對

液位計安裝

# 臺中市文山焚化廠設施改善統包工程

## 施工照片

施工日期:	109年11月28日
改善工程項目:	冷凝水槽連接閥件施工工程
工作內容:	冷凝水槽閥件更新作業



液位計更新

安全閥更新



手閥管路更新施工

底部放流閥更新

# 臺中市文山焚化廠設施改善統包工程



## 施工照片

施工日期:	109 年 12 月 01 日
改善工程項目:	冷凝水槽連接閥件施工工程
工作內容:	冷凝水槽滿水試驗



冷凝水槽滿水檢查

冷凝水槽補水



滿水補水完成

檢查閥件無洩漏

# 臺中市文山焚化廠設施改善統包工程

## 施工照片

施工日期：109年12月01日


改善工程項目：冷凝水槽連接閥件施工工程

工作內容：冷凝水槽閥件更新作業



手閥保溫包覆施工

包覆厚度檢查



手閥管路保溫包覆施工

包覆厚度檢查

# 臺中市文山焚化廠設施改善統包工程


## 施工照片

施工日期:	109年12月01日
改善工程項目:	冷凝水槽連接閥件施工工程
工作內容:	冷凝水槽閥保溫查驗



會同監造檢查保溫包覆

閥體保溫包覆厚度：30mm



保溫鋁皮檢查

鋁皮厚度大於 0.3mm

# 臺中市文山焚化廠設施改善統包工程

## 施工照片


施工日期:	109 年 12 月 05 日
改善工程項目:	冷凝水槽連接閥件施工工程
工作內容:	冷凝水槽連接閥件



入口連接閥更新完成



入口連接閥更新完成



冷凝水槽液位計更新完成



出口連接閥更新完成

# 臺中市文山焚化廠設施改善統包工程



## 施工照片

施工日期:	109年12月06日
改善工程項目:	冷凝水槽連接閥件施工工程
工作內容:	冷凝水槽連接閥件



入口連接閥更新完成

入口連接閥更新完成



冷凝水槽液位計更新完成

出口連接閥更新完成