

RPI值

水質測站	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	氨氮	RPI值	污染程度		
嘉新橋	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
倡和橋	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
六順橋	3	1	1	1	1.50	未(稍)受污染	旱溪平均：	1.17
光正橋	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染	大里溪平均	1.92
福田橋	3	1	1	3	2.00	未(稍)受污染		
大衛橋	3	1	1	6	2.75	輕度污染		
烏橋	3	1	1	3	2.00	未(稍)受污染	筏子溪平均	1.33
永安橋	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
筏子溪橋	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
登峰橋	3	1	1	1	1.50	未(稍)受污染		
立仁橋	3	1	1	3	2.00	未(稍)受污染		
西柳橋	3	1	1	6	2.75	輕度污染	大甲溪平均	1.00
鱧魚苗網上游	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
鱧魚苗網下游	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
中科二期放流口	3	1	1	6	2.75	輕度污染		
中科三期放流口	3	6	1	10	5.00	中度污染		
康橋	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
中山綠橋	3	1	1	1	1.50	未(稍)受污染		
中興綠橋	3	1	1	6	2.75	輕度污染		
東山第三柳橋	6	6	1	10	5.75	中度污染		
學士柳橋	3	6	1	10	5.00	中度污染		
三民柳橋	3	1	1	10	3.75	中度污染		
東新第三梅橋	6	10	1	10	6.75	嚴重污染		
英才梅橋	3	1	1	6	2.75	輕度污染		
忠明麻園橋	6	6	1	10	5.75	中度污染		
文心二號橋	1	3	1	10	3.75	中度污染		
黎龍橋	3	1	1	1	1.50	未(稍)受污染		
潮貴橋	3	1	1	6	2.75	輕度污染		
豐樂第一號橋	6	6	1	6	4.75	中度污染		
新文和一橋	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
東成橋	3	3	1	6	3.25	中度污染		
美村橋	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
松雅橋	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
五權一橋	6	3	3	10	5.50	中度污染		
美田橋	3	3	3	3	3.00	輕度污染		
沙鹿大橋	6	6	1	10	5.75	中度污染		
下厝橋	6	3	1	10	5.00	中度污染		
中興橋	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
永安橋	3	1	1	6	2.75	輕度污染		
三德橋	3	3	3	6	3.75	中度污染		
崙仔橋	3	1	1	6	2.75	輕度污染		
龍津橋	1	1	1	6	2.25	輕度污染		
梧南路口	6	6	1	10	5.75	中度污染		
南北三路橋	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
南北八路橋	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
大安港一號橋	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
北汕溪出海口退潮	3	1	3	1	2.00	未(稍)受污染		
北汕溪出海口漲潮	1	1	1	1	1.00	未(稍)受污染		
頂店圳第三支線出海口	1	1	3	1	1.50	未(稍)受污染		

水體分類水質標準

水質測站	頂店第二大排	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	大腸桿菌群	氨氮	總磷	水體分類	水體分類
嘉新橋	2	1	2	1	2	1	3	3	丙
倡和橋	1	1	2	1	2	2	3	3	丙
六順橋	1	2	2	1	2	2	3	3	丙
光正橋	1	1	2	1	2	1	2	2	乙
福田橋	1	2	2	1	4	4	3	4	丁
大衛橋	1	3	3	1	4	2	3	4	丁
烏橋	1	1	2	1	2	1	3	3	丙
永安橋	1	2	2	1	4	1	3	4	丁
筏子溪橋	2	2	2	1	4	4	3	4	丁
登峰橋	1	2	2	1	4	4	3	4	丁
立仁橋	1	1	2	1	2	1	2	2	乙
西柳橋	1	1	2	1	2	1	2	2	乙
鱧魚苗網上游	1	2	2	1	4	4	3	4	丁
鱧魚苗網下游	1	3	4	1	2	4	3	4	丁
中科二期放流口	2	2	2	1	1	2	1	2	乙
中科三期放流口	1	2	2	1	1	4	1	4	丁
康橋	1	5	4	1	1	4	1	5	戊
中山綠橋	1	3	4	1	1	4	1	4	丁
中興綠橋	1	3	4	1	1	4	1	4	丁
東山第三柳橋	1	2	3	1	1	4	1	4	丁
學士柳橋	1	5	4	1	1	4	1	5	戊
三民柳橋	1	2	2	1	1	4	1	4	丁
東新第三梅橋	1	4	4	1	1	4	1	4	丁
英才梅橋	1	1	4	1	1	4	1	4	丁
忠明麻園橋	1	3	2	1	1	2	1	3	丙
文心二號橋	1	2	2	1	1	4	1	4	丁
黎龍橋	1	4	4	1	1	4	1	4	丁
潮貴橋	1	1	2	1	1	2	1	2	乙
豐樂第一號橋	1	2	3	1	1	4	1	4	丁
新文和一橋	2	1	2	1	1	1	1	2	乙
東成橋	1	1	3	1	1	2	1	3	丙
美村橋	2	4	3	3	1	4	1	4	丁
松雅橋	1	3	3	3	1	4	1	4	丁
五權一橋	1	4	4	1	1	4	1	4	丁
美田橋	1	4	3	1	1	4	1	4	丁
沙鹿大橋	1	1	2	1	1	4	1	4	丁
下厝橋	1	3	3	1	1	4	1	4	丁
中興橋	1	3	2	1	1	4	1	4	丁
永安橋	1	1	3	1	1	4	1	4	丁
三德橋	1	4	4	1	1	4	1	4	丁
崙仔橋	1	1	4	1	2	2	1	4	丁
龍津橋	1	1	3	1	2	2	1	3	丙
梧南路口	1	1	2	1	3	2	1	3	丙
南北三路橋	1	1	2	1	2	2	1	2	乙
南北八路橋	1	2	2	3	2	4	1	4	丁
大安港一號橋	1	1	2	1	4	2	1	4	丁
北汕溪出海口退潮	1	1	2	3	3	2	1	3	丙
北汕溪出海口漲潮	1	1	4	5	4	1	1	5	戊

臺中市 111 年度8月河川水質監測結果說明

一、河川污染程度說明：

本市對於河川水質檢測結果進行評估時，

乃以河川污染指標 (River Pollution Index, RPI) 來評估河川水質污染程度。

	未(稍)受污	輕度污染	中度污染	嚴重污染
溶氧量 (mg/L)	6.5以上	4.6~6.5	2.0~4.5	2.0以下
生化需氧量 ()	3.0以下	3.0~4.9	5.0~15	15以上
懸浮固體 (mg/L)	20以下	20~49	50~100	100以上
氨氮 (mg/L)	0.50以下	0.50~0.99	1.0~3.1	3.0以上
點數	1	3	6	10
積分	2.0以下	2.0~3.0	3.0~6.0	6.0以上

- 旱溪上中下游河川水質測站分別為嘉新橋、倡和橋、六順橋。
111年8月份其RPI平均指數為1.17，污染程度屬「未(稍)受污染」。
- 大里溪上中下游河川水質測站分別為光正橋、福田橋與大衛橋。
111年8月份其RPI平均指數為1.92，污染程度屬「未(稍)受污染」。
- 筏子溪上中下游河川水質測站分別為烏橋、永安橋與筏子溪橋。
111年8月份其RPI平均指數為1.33，污染程度屬「未(稍)受污染」。
- 食水崙溪河川水質測站為登峰橋。
111年8月份其RPI指數為1.50，污染程度屬「未(稍)受污染」。
- 頭汴坑溪河川水質測站為立仁橋。
111年8月份其RPI平均指數為2.00，污染程度屬「未(稍)受污染」。
- 草湖溪河川水質測站為西柳橋。
111年8月份其RPI平均指數為2.75，污染程度屬「輕度污染」。
- 大甲溪出海口鰻魚苗網上、下游各設置一水質測站。
111年8月份其RPI指數為1.00，污染程度屬「未(稍)受污染」。
- 大肚溪於中科二期放流口下游設置一水質測站。
111年8月份其RPI指數為2.75，污染程度屬「輕度污染」。
- 大安溪於中科三期放流口下游設置一水質測站。
111年8月份其RPI指數為5.00，污染程度屬「中度污染」。

二、與上月監測情形比較及可能原因分析：

- 本月份旱溪主流水質污染情形較上月改善，主要受到BOD、SS值減少所導致。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段上游河床受水流擾動及生活污水排入影響量皆減少之影響。
- 本月份大里溪主流水質污染情形較上月改善，主要受到BOD值減少所導致。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段受生活污水排入影響量減少之影響。
- 本月份筏子溪主流水質污染情形較上月無明顯變化。
依相關水質檢測數據顯示，筏子溪河段水質本月份無明顯異常之情形。
- 本月份食水崙溪水質污染情形較上月無明顯變化。
依相關水質檢測數據顯示，食水崙溪河段水質本月份無明顯異常之情形。
- 本月份頭汴坑溪水質污染情形較上月改善，主要受到SS值減少所導致。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段上游河床受水流擾動減少之影響。
- 本月份草湖溪水質污染情形較上月改善，主要受到BOD值減少所導致。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段受生活污水排入影響量減少之影響。
- 本月份大甲溪鰻魚苗網河段水質污染情形較上月無明顯變化。
依相關水質檢測數據顯示，大甲溪鰻魚苗網河段水質本月份無明顯異常之情形。
- 本月份大肚溪中科二期放流口下游河段污染情形較上月惡化，主要受到NH₃值增加所導致。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段受生活污水排入影響量增加之影響。
依相關水質檢測數據顯示，本月份「TP」與「導電度」有偏高之情形。
- 本月份大安溪中科三期放流口下游河段污染情形較上月惡化，主要受到BOD值增加所導致。
其可能原因推測應為本月份採樣時河段受生活污水排入影響量增加之影響。
依相關水質檢測數據顯示，本月份「TP」與「導電度」有偏高之情形。

三、其他狀況說明分析：

- 本月份現階段導電度值大於 750 μ mho/cm/25 $^{\circ}$ C 之測站共計9個河川及區域排水測站，包括：
 - 大甲溪：「鰻魚苗網下游」(感潮河段)
 - 大肚溪：「中科二期放流口」(感潮河段)
 - 大安溪：「中科三期放流口」(感潮河段)
 - 南邊溪：「新文和一橋」
 - 龍井大排：「崙仔橋」
 - 仁民中排：「梧南路口」(感潮河段)
 - 北汕溪：「北汕溪出海口退潮」、「北汕溪出海口漲潮」(感潮河段)
 - 頂店圳：「頂店圳第三支線出海口」(感潮河段)
- 本月份其他檢測數據較為明顯異常之測站，包括：
 - 大肚溪：「中科二期放流口」其TP值偏高，達50.5 mg/L。
 - 梅川：「東新第三梅橋」其BOD值偏高，達15.7 mg/L。
 - 梅川：「東新第三梅橋」其COD值偏高，達57.9 mg/L。
 - 頂店圳：「頂店圳第三支線出海口」其SS值偏高，達36.1 mg/L。
 - 柳川：「東山第三柳橋」其NH₃-N值偏高，達17.5 mg/L。