

改善彩色照片表

廠別名稱：臺中市文山垃圾焚化廠

附件

 <p>2017/4/12</p>	<p>說明：改善前 ACC 經歷 20 年操作仍保持高效率，唯有小部分風機之減速機油外溢至地面，請保持清潔以維護人員安全。</p>
 <p>2017/4/13</p>	<p>說明：改善中 用消防水清洗。</p>
 <p>2017/4/14</p>	<p>說明：改善後 清洗完成。</p>

註：改善前、中、後同一角度拍攝並加註拍攝日期及於說明欄中加註說明改善措施