

地面水體攔除系統考核計畫

川廢調查成果

川廢調查

資料篩選

活動時間(起)

活動時間(迄)

縣市

請選擇

所屬單位

階層一

臺中市政府

階層二

環境保護局

新增

資料篩選

序號	縣市	調查時間	調查範圍	單位
1	臺中市	2025/11/17 下午 02:23:00	河面及河岸	環境保護局
2	臺中市	2025/8/27 上午 10:00:00	河面及河岸	環境保護局
3	臺中市	2025/6/27 下午 02:39:00	河面及河岸	環境保護局

圖 1、川廢調查成果



川廢調查填報

*調查日期 起: 2025/06/27 14:39
迄: 2025/06/27 15:01

*縣市 臺中市

*調查範圍 河面及河岸

*調查路線 圖台繪製 120.6792652612785,24.117

*河面(或河岸)寬度 58 公尺

*河岸長度 2 公里

*調查面積 45386 平方公尺

近三日降雨量 69 mm

1. 塑膠類寶特瓶類

*塑膠瓶蓋 0 個

*食物容器 14 個

*非食物瓶罐容器

2 個

*塑膠袋

*吸管 4 個

*飲料杯 2 個

*菸蒂

50 個

*塑膠其他

2. 金屬類

*玻璃瓶 11 個

*金屬_其他 0 個

3. 其他類型

*紙容器 9 個

*紙_紙板 15 個

*醫療廢棄物

0 個

*建築廢棄物

圖 2、114. 6. 27 第一次川廢調查(1)

最後編修人員 CT23399609

最後編修時間 2025/6/27 下午 04:40:02

照片上傳

*系統將以略低的畫質儲存照片，若需要請自行留存原始照片

照片1  拖曳照片至此,如果已有照片請忽略	刪除檔案	照片2  拖曳照片至此,如果已有照片	刪除
照片3  拖曳照片至此,如果已有照片請忽略	刪除檔案	照片4  拖曳照片至此,如果已有照片	刪除
照片5  拖曳照片至此,如果已有照片請忽略	刪除檔案	照片6  拖曳照片至此,如果已有照片	刪除
照片7  拖曳照片至此,如果已有照片請忽略	刪除檔案	照片6  拖曳照片至此,如果已有照片	刪除
照片9  拖曳照片至此,如果已有照片請忽略	刪除檔案	照片10  拖曳照片至此,如果已有照片	刪除

資料儲存

取消

刪除資料

圖 3、114.6.27 第一次川廢調查(2)



川廢調查填報

*調查日期 起: 2025/08/27 10:00
迄: 2025/08/27 10:35

*縣市 臺中市

*調查範圍 河面及河岸

*調查路線 圖台繪製 120.67937970175993,24.11

*河面(或河岸)寬度 58 公尺

*河岸長度 2 公里

*調查面積 45386 平方公尺

近三日降雨量 100 mm

1. 塑膠類寶特瓶類

*塑膠瓶蓋 0 個

*食物容器 5 個

*非食物瓶罐容器

0 個

*塑膠袋

0 個

*吸管 0 個

*飲料杯 4 個

*菸蒂

35 個

*塑膠其他

0 個

2. 金屬類

*玻璃瓶 2 個

*金屬_其他 1 個

3. 其他類型

*紙容器 14 個

*紙_紙板 0 個

*醫療廢棄物

0 個

*建築廢棄物

0 個

圖 4、114. 8. 27 第二次川廢調查(1)

最後編修人員 CT23399609

最後編修時間 2025/8/27 下午 02:17:19

照片上傳

*系統將以略低的畫質儲存照片，若需要請自行留存原始照片

照片1	 刪除檔案	照片2	 刪除
拖曳照片至此,如果已有照片請忽略			
照片3	 刪除檔案	照片4	 刪除
拖曳照片至此,如果已有照片請忽略			
照片5	 刪除檔案	照片6	 刪除
拖曳照片至此,如果已有照片請忽略			
照片7	 刪除檔案	照片6	 刪除
拖曳照片至此,如果已有照片請忽略			
照片9	 刪除檔案	照片10	 刪除
拖曳照片至此,如果已有照片請忽略			

資料儲存

取消

刪除資料

圖 5、114.8.27 第二次川廢調查(2)



川廢調查填報

*調查日期 起: 2025/11/17 14:23
迄: 2025/11/17 14:56

*縣市 臺中市

*調查範圍 河面及河岸

*調查路線 圖台繪製 120.6793767209456,24.117

*河面(或河岸)寬度 58 公尺

*河岸長度 2 公里

*調查面積 45386 平方公尺

近三日降雨量 0 mm

1. 塑膠類寶特瓶類

*塑膠瓶蓋 3 個

*食物容器 5 個

*非食物瓶罐容器

0 個

*塑膠袋

*吸管 4 個

*飲料杯 18 個

*菸蒂

90 個

*塑膠其他

2. 金屬類

*玻璃瓶 1 個

*金屬_其他 2 個

3. 其他類型

*紙容器 14 個

*紙_紙板 1 個

*醫療廢棄物

1 個

*建築廢棄物

圖 6、114. 11.17 第三次川廢調查(1)

最後編修人員 CT23399609

最後編修時間 2025/11/24 上午 10:36:35

照片上傳

*系統將以略低的畫質儲存照片，若需要請自行留存原始照片

照片1



刪除檔案

拖曳照片至此,如果已有照片請忽略

照片2



刪除

拖曳照片至此,如果已有照片

照片3



刪除檔案

拖曳照片至此,如果已有照片請忽略

照片4



刪除

拖曳照片至此,如果已有照片

照片5



刪除檔案

拖曳照片至此,如果已有照片請忽略


照片6



刪除

拖曳照片至此,如果已有照片

照片7



刪除檔案

拖曳照片至此,如果已有照片請忽略

照片6



刪除

拖曳照片至此,如果已有照片

照片9



刪除檔案

拖曳照片至此,如果已有照片請忽略

照片10



刪除

拖曳照片至此,如果已有照片

資料儲存

取消

刪除資料

圖 7、114. 11. 17 第三次川廢調查(2)