

臺中市政府環境保護局
115年繳銷特種車輛拍賣(第1次)車輛基本資料

項 目	1	2	3	4	5	6
所屬單位	東勢區清潔隊	神岡區清潔隊	大肚區清潔隊	大肚區清潔隊	大肚區清潔隊	大雅區清潔隊
原車牌號碼	4759-WH	BHM-3802	443-TM	4032-WA	200-UB	546-UE
車輛式樣	垃圾車	資源回收車	資源回收車	資源回收車	資源回收車	資源回收車
	傾卸式框式防撞桿	框式升降機	傾卸式硬頂篷式	框式升降機	傾卸式硬頂篷式	傾卸框式
廠牌	福特六和	KIA	中華	中華	中華	中華
引擎/車身號碼	82501056A	J37243501/ KNCSE014287280517	4M50-C95470/ 8E000472	4M42Y006677/ 8B006688	4M50-C89309/ 8E000493	4M50-D27235
型式	PVT125-2A	K2900	FE84DE6	FB71BC1W	FE84DE6	FE84DE6
尺寸(公分)	車長: 480 公分	車長: 525	車長: 596	車長: 525	車長: 600	車長: 599
	車寬: 190.5 公分	車寬: 183	車寬: 208	車寬: 186	車寬: 220	車寬: 210
	車高: 196.6 公分	車高: 209	車高: 235	車高: 197.5	車高: 330	車高: 239
排氣量(C.C.)	1998	2902	4899	2977	4899	4899
車重(公噸)	1.438	1.95	4.1	2.55	4.31	4.15
出廠年份	2008.11	2007.10	2007.12	2008.06	2008.02	2008.11
購置日期	097/12/30	097/04/30	097/03/05	097/08/04	097/05/06	098/06/06
顏色	黃	白	白	白	黃	白
燃料種類	汽油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油
已行駛里程數 (公里)	64313	112231	126503	143323	183501	203776
此次為第_次標售	2	2	1	1	1	1
原始購置費用(元)	634,000	659,898	1,269,036	791,878	1,434,036	1,380,711
繳銷牌照日期	114.04.17	114.03.28	114.09.02	114.08.27	114.08.27	115.4.2
	可再領牌	可再領牌	可再領牌	可再領牌	可再領牌	可再領牌
拍賣底價(元)	95,100	98,985	190,355	118,782	215,105	207,107
應補繳貨物稅(元)	2,641	2,749	5,287	3,299	5,975	5,752
繳納保證金(元)	9,000	9,000	19,000	11,000	21,000	20,000
備註	1. 電瓶沒電 2. 車外觀老舊及部分鏽蝕 破損	1. 車廂多處鏽蝕	1. 窗戶升降機故障 2. 冷氣故障 3. 車體老舊鏽蝕破損	1. 冷氣故障 2. 車體老舊鏽蝕破損	1. 冷氣故障 2. 車體老舊鏽蝕破損	1. 電瓶沒電 2. 右側後照鏡及照地鏡破 損 3. 車外觀老舊及部分鏽蝕 破損 4. 會拉溫度
車輛停放地點	東勢區清潔隊	神岡區清潔隊	大肚區清潔隊	大肚區清潔隊	大肚區清潔隊	大雅區清潔隊
	臺中市東勢區勢林街91號	臺中市神岡區堤南路300 號	臺中市大肚區華山路388 號	臺中市大肚區華山路388 號	臺中市大肚區華山路388 號	臺中市大雅區通山路65號
現場看車聯絡人 (請填寫全名與職稱)	羅明揚先生(車管) 04-25885792	宋政峰先生(車管) 04-25613716	施姿惠小姐(車管) 04-26998757	施姿惠小姐(車管) 04-26998757	施姿惠小姐(車管) 04-26998757	吳蔚嵐小姐(車管) 04-25687864*21

※繳納保證金：其金額按標售底價百分之十計算（計至千位，不足一千元者免計收），以現金或經政府依法核准於國內經營金融業務之銀行、信用合作社、中華郵政股份有限公司、農會
※以上車輛基本資料如有誤繕，以車輛行照與汽車新領牌登記書上之記載為準。

7	8	9	10	11	12	13
大雅區清潔隊	太平區清潔隊	太平區清潔隊	太平區清潔隊	后里區清潔隊	后里區清潔隊	東南區清潔隊
539-UE	849-UE	856-UE	853-UE	883-UE	499-UE	865-UB
資源回收車	垃圾車	垃圾車	垃圾車	垃圾車	資源回收車	資源回收車
傾卸框式蓬式	密封式垃圾車	密封式垃圾車	密封式垃圾車	密封式垃圾車	傾卸式框式	傾卸式蓬式框式升降機
中華	中華	國瑞	ISUZU	中華	中華	中華
4M50-D26541	6M60-138810	N04C TV16015	4HK1-733204	4M50-D35738/ 8E001592	4M50-D27226/ 8E001210	4M50-D24284/ 8E001122
FE84DE6	FM657UFH	XZU4171	NPR75L-F	FE85DE7	FE84DE6	FE84DE6
車長：599	666	666	571.3	車長：681	車長：597	車長：616公分
車寬：210	210	210	211.5	車寬：214	車寬：210	車寬：218公分
車高：239	258	258	252	車高：270	車高：239	車高：233公分
4899	4009	4009	5193	4899	4899	4899
4.15	5.13	5.13	5.09	5.21	3.98	4.68
2008.11	2008.11	2008.11	2009.01	2009.06	2008.12	2008.10
098/04/17	098/11/24	098/11/24	098/11/24	098/11/24	098/03/06	097/12/23
白	黃	黃	黃	黃	白	白
柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油
184503	185395	86479	127574	65556	131942	116870
1	1	1	1	1	1	1
1,380,711	3,150,000	2,350,000	2,174,000	2,350,000	1,380,711	1,350,254
115.8.11	114.11.20	114.11.20	114.11.20	114.07.21	115.03.31	114.10.28
可再領牌	可再領牌	可再領牌	可再領牌	可再領牌	可再領牌	可再領牌
207,107	472,500	352,500	326,100	352,500	207,107	202,538
5,752	13,125	9,791	9,058	9,791	5,752	5,626
20,000	47,000	35,000	32,000	35,000	20,000	20,000
1. 電瓶沒電 2. 冷氣故障 3. 車外觀老舊及部分鏽蝕 破損 4. 漏水 5. 左側方向燈總成脫落	1. 引擎本體異常 2. 冷氣故障 3. 排檔系統異常 4. PTO系統異常	1. 引擎本體異常 2. 冷氣故障 3. 後視鏡毀損 4. PTO系統異常	1. 引擎本體異常 2. 冷氣故障 3. 後視鏡毀損 4. PTO系統異常		缺電瓶	1. 電瓶沒電 2. 前方照地鏡脫落
大雅區清潔隊	太平清潔隊	太平清潔隊	太平清潔隊	后里區清潔隊	后里區清潔隊	東南區清潔隊
臺中市大雅區通山路65號	臺中市太平區太平路12號	臺中市太平區太平路12號	臺中市太平區太平路12號	后里區掩埋場(Google map 搜尋)	后里區掩埋場(Google map 搜尋)	台中市南區復興路一段59 號
吳蔚嵐小姐(車管) 04-25687864*21	張瑋晨先生(車管) 04-22780937*41	張瑋晨先生(車管) 04-22780937*41	張瑋晨先生(車管) 04-22780937*41	蔡漢毅先生(車管) 04-25571966#17	蔡漢毅先生(車管) 04-25571966#17	賴慶昌先生(車管) 04-22631385

或漁會之劃線支票（指以上列金融機構為發票人及付款人之劃線支票）或保付支票，或中華郵政股份有限公司之匯票繳納。

14	15	16	17	18	19	20
東南區清潔隊	烏日區清潔隊	烏日區清潔隊	霧峰區清潔隊	霧峰區清潔隊	北屯區清潔隊	大里區清潔隊
243-UB	880-UE	882-UE	675-UB	441-TM	361-UB	107-UP
資源回收車	垃圾車	垃圾車	資源回收車	資源回收車	水肥車	垃圾車
傾卸式框式升降機	密封式	密封式	蓬式 傾卸式 框式升降機	蓬式 傾卸式 框式升降機	罐式 槽式 水肥車	密封式垃圾車
國瑞	中華	中華	五十鈴	中華	日產柴油	國瑞
N04CTV13044/ XZZU417L-TKFTDR3	4M50-D29497/ 8E001368 FE85DE7 CMC080-YD06	4M50-D35706/ 8E001591 FE85DE7 CMC080-YD06	717945/ RFMNMR85H86000034 NMR85LMC	4M50-C96457/ 8E000489 FE84DE6	J08ETB13739 PKD37YE	J08ETE17782 CFD1JG6B-07
車長:603公分	車長:661	車長:661	車長:598	車長:596	車長642公分	車長740公分
車寬:210公分	車寬:214	車寬:214	車寬:200	車寬:208	車寬245公分	車寬235公分
車高:289公分	車高:270	車高:270	車高:226	車高:235	車高288公分	車高280公分
4009	4899	4899	2999	4899	7684	7684
4.3	5.21	5.21	3.72	4.1	7.8	7.2
2008.01	2009.02	2009.06	2008.09	2007.12	2008.04	2006.06
097/06/05	098/11/24	098/11/24	097/12/01	097/12/03	097/06/30	098/11/24
白	黃	黃	白	白	白	黃
柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油
178121	173594	96332	124647	130258	75861	156467
1	1	1	1	1	1	1
1,671,000	2,350,000	2,350,000	1,432,711	1,269,036	3,360,000	2,800,000
114.10.28	115.03.05	115.08.11	114.3.27	114.3.27	115.1.16	115.02.13
可再領牌	可再領牌	可再領牌	可再領牌	可再領牌	可再領牌	可再領牌
250,650	352,500	352,500	214,907	190,355	504,000	420,000
6,962	9,791	9,791	5,969	5,287	14,000	11,666
25,000	35,000	35,000	21,000	19,000	50,000	42,000
1. 電瓶沒電 2. 前方照地鏡脫落 3. 渦輪故障	1. 電瓶沒電 2. 車外觀老舊及部分鏽蝕 破損 3. 隨車變賣物品帳: (1)警示偵測雷達(2)外部 近側視鏡	1. 電瓶沒電 2. 車外觀老舊及部分鏽蝕 破損 3. 隨車變賣物品帳: (1)警示偵測雷達(2)外部 近側視鏡	1. 缺電瓶	1. 缺電瓶 2. 水箱拆卸	1. 真空泵浦偏心軸斷裂損 壞	1. 電瓶沒電 2. 車斗車身多處破損會漏 水 3. 車箱推板及缸芯斷裂尾 斗無法緊密 4. PTO伺服務故障 5. 右照後鏡脫落
東南區清潔隊	烏日區清潔隊(舊回收場)	烏日區清潔隊(舊回收場)	霧峰區掩埋場	霧峰區掩埋場	北屯清潔隊	大里區清潔隊
台中市南區復興路一段59 號	台中市烏日區慶光路796 號	台中市烏日區慶光路796 號	霧峰區掩埋場(Google map 搜尋)	霧峰區掩埋場(Google map 搜尋)	台中市北屯區中平路987 號	台中市大里區健東路181 號
賴慶昌先生(車管) 04-22631385	呂永全班長 04-23357320	呂永全班長 04-23357320	巫翰鈞先生(車管) 04-23335092	巫翰鈞先生(車管) 04-23335092	林家紳先生(車管) 0982-682968	廖嘉紋小姐(車管) 04-24922934-22

21	22	23
外埔區清潔隊	清水區清潔隊	龍井區清潔隊
4451-WA	872-UE	545-UE
資源回收車	垃圾車	資源回收車
框式升降機	密封式	蓬式 傾卸式
FUSO	中華	中華
4M42Y004745	6M60-133947/ F7KG600495	4M50-D27212
FB71BB1	FK617UFG-CMC110-YD11	FE84DE6
車長473公分	車長:742	車長:599
車寬185公分	車寬:224	車寬:210
車高197.5公分	車高:278	車高:286
2977	7545	4899
3.11	11	6.9
2008.02	2009.02	2008.11
097/09/11	098/12/02	098/04/10
白	黃	白
柴油	柴油	柴油
91333	236988	224904
1	3	1
1,055,000	2,750,000	1,380,711
115.03.25	115.07.20	115.03.30
可再領牌	可再領牌	可再領牌
158,250	412,500	207,107
4,395	11,458	5,752
15,000	41,000	20,000
1.車斗車身部分鏽蝕破損 2.電瓶沒電	1.滑板腐蝕需大修 2.車斗車身多處破損 3.溫度會升高	離合器片損壞
外埔區清潔隊	清水區隊掩埋場	龍井區清潔隊掩埋場
臺中市外埔區廂子路113號	臺中市清水區海風一街 150巷8號旁邊路進去 (24.2978718, 120.6230973)	臺中市龍井區龍昌路32號
康志誠先生(班長) 04-26839820	吳玫嫻小姐(車管) 04-26277048*17	賴素貞小姐 04-26363019