

# 本場址污染整計畫摘要表

表 1、本場址污染整計畫摘要表

污染整計畫摘要表			
場址基本資料			
污染場址類型	<input type="checkbox"/> 農地 <input type="checkbox"/> 加油站 <input type="checkbox"/> 儲槽 <input type="checkbox"/> 非法棄置 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 工廠	填寫日期	106/05/12
場址名稱	臺中市北屯區景美段 377 地號		
主管機關	臺中市政府環境保護局	場址代碼	B10006
污染類型	<input type="checkbox"/> 土壤 <input checked="" type="checkbox"/> 地下水	經費來源	<input type="checkbox"/> 土污基金 <input type="checkbox"/> 污染行為人自行辦理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
場址公告日期	100 年 8 月 31 日，公告字號：環署土字第 1000075333 號		
計畫執行期程	第一階段： 核定日期起 5 年。  第二階段： 1. 土壤污染整為開始執行後 6 個月內完成。 2. 地下水污染整為開始執行後 24 個月內完成。	整計畫執行經費(元)	17,592,310 元(含稅)
場址污染情形			
污染範圍 (可依不同污染物污染情況分述，自行調整)	污染場址面積： <u>16,070.36</u> (m <sup>2</sup> )(係為 377 地號之地籍面積)；可概估；而污染範圍調查面積為 <u>3,000</u> m <sup>2</sup>		
	地下水污染範圍面積： <u>94</u> (m <sup>2</sup> )		
	地下水污染平均深度： <u>12</u> (地面下 37~49) (m)；概估		
	地下水污染體積： <u>1,128</u> (m <sup>3</sup> )；概估		
污染類型	地下水(地下水污染情形)		
超過管制值之 污染物	污染物種類	最高濃度 (mg/L)	
	1,1-二氯乙炔	0.588	
	三氯乙炔	2.14	
	順-1,2-二氯乙炔	1.1	