## 自來水水質檢驗結果(1月份)

檢測項目	pH 值 (無單位)	大腸桿菌 (MPN/100mL)	色度 (鉑鈷單位)	濁度 (NTU)	亞硝酸鹽氮 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	總硬度 (mg/L)
地點							
東勢區正一街 8 號(出水端)	7.3	<1	<5	0.15	ND	3.97	119
新社區華豐街193-1號(出水端)	6.6	<1	<5	0.10	ND	8.89	42.7
大雅區中清路 4 段 296 號	6.6	<1	<5	0.30	ND	0.80	122
大雅區秀山路 36 號	6.7	<1	<5	0.15	ND	0.42	94.6
大雅區大雅路 205 號	6.5	<1	<5	0.15	ND	0.41	109
大雅區學府路 434 號	6.3	<1	<5	0.15	ND	0.42	112
大雅區雅環路 286 號	7.3	<1	<5	0.15	ND	0.42	112
神岡區神林路 75 號	6.8	<1	<5	0.15	ND	0.41	116

神岡區中正路 26 號	7.4	<1	<5	0.15	ND	0.41	111
神岡區神岡路 162 號	7.6	<1	<5	0.15	ND	0.42	121
神岡區中山路 1381-1 號	7.5	<1	<5	0.20	ND	0.41	121
神岡區和平路 16 號	7.4	<1	<5	0.35	ND	0.39	117
大甲區東陽新村1號	7.9	<1	<5	0.15	ND	0.36	133
大甲區中山路 568 巷 2 號	6.9	<1	<5	0.10	ND	4.42	143
大甲區中山路1段890號	7.0	<1	<5	0.10	ND	4.45	144
大甲區光明路 226 號	7.5	<1	<5	0.10	ND	3.02	155
大甲區與安路 102 號	7.4	<1	<5	0.10	ND	3.03	151
大甲區經國路 518 號	6.5	<1	<5	0.10	ND	4.54	143
大甲區中山路 848-1 號	6.6	<1	<5	0.10	ND	4.57	144

大安區中山南路 356 號	6.2	<1	<5	0.15	ND	1.87	138
大甲區三民路 10 號	7.7	<1	<5	0.10	ND	3.02	147
大甲區中山路1段998-1號	7.5	<1	<5	0.15	ND	3.01	147
大甲區中山路1段972號	7.6	<1	<5	0.15	ND	0.34	128
大甲區中山路2段508號	7.7	<1	<5	0.15	ND	0.35	125
大甲區通天路慈德宮旁	6.9	<1	<5	0.15	ND	0.31	129
大甲區臨江路 63-6 號	6.6	<1	<5	0.10	ND	0.31	133
東勢區正二街1號	7.3	<1	<5	0.10	ND	4.03	115
東勢區文化街土地公廟	7.4	<1	<5	1.1	ND	1.32	95.8
東勢區文化街 366 號	7.3	<1	<5	0.15	ND	3.95	120
東勢區豐勢路 678 號	7.3	<1	<5	0.55	ND	2.91	110

東勢區東蘭路 33-1 號	7.6	<1	<5	0.55	ND	2.93	112
石岡區明德路 18 號	7.6	<1	<5	0.30	ND	0.78	88.9
新社區新社加油站	7.2	<1	<5	0.10	ND	7.71	44.4
新社區中和街 5 段 8 號	6.7	<1	<5	0.10	ND	7.21	38.3
新社區中和街 4 段 98 號	6.3	<1	<5	0.05	ND	8.94	54
新社區興安街 20 號	6.2	<1	<5	0.05	ND	8.97	41.3
清水區大街路 134 號	6.8	<1	<5	0.15	ND	6.17	23.4
清水區文昌街 10 號	6.9	<1	<5	0.15	ND	5.91	23.8
清水區海濱路 16-25 號	6.8	<1	<5	0.15	ND	6.02	31.9
清水區光華路 145 號	6.8	<1	<5	0.15	ND	6.72	33.1
后里區三豐路 352-1 號	7.8	<1	<5	0.20	ND	0.36	118

后里區泉州路 49 號	7.9	<1	<5	0.20	ND	0.32	116
后里區甲后路 151 號	7.8	<1	<5	0.20	ND	0.32	142
后里區民生路 71 號	7.8	<1	<5	0.20	ND	0.31	129
后里區福德路 124 號	7.9	<1	<5	0.25	ND	0.32	137
飲用水質標準值	6.0-8.5	6	5	2	0.1	10.0	300