

自來水水質檢驗結果	抽查檢測地點	pH 值 (無單位)	自由有效 餘氯 (mg/L)	濁度 (NTU)
105年1月自來水水質檢驗結果	后里區民生路71號	7.9	0.77	0.1
105年1月自來水水質檢驗結果	后里區三豐路352-1號	7.9	0.81	0.15
105年1月自來水水質檢驗結果	后里區泉州路53號	8	0.84	0.15
105年1月自來水水質檢驗結果	后里區甲后路151號	7.9	0.73	0.15
105年1月自來水水質檢驗結果	后里區福德路124號	7.9	0.76	0.1
105年1月自來水水質檢驗結果	清水區大街路134號	7.9	0.74	0.15
105年1月自來水水質檢驗結果	清水區文昌街10號	6.4	0.62	0.15
105年1月自來水水質檢驗結果	清水區文昌街10號	6.5	0.53	0.15
105年1月自來水水質檢驗結果	清水區海濱路25之16號	6.5	0.62	0.1
105年1月自來水水質檢驗結果	清水區海濱路101之2號	6.5	0.64	0.15
105年1月自來水水質檢驗結果	清水區鰲峰路163之1號	6.4	0.66	0.2
105年1月自來水水質檢驗結果	沙鹿區北勢東路829號	7.6	0.38	0.15
105年1月自來水水質檢驗結果	沙鹿區鎮南路二段662號	7.7	0.32	0.15
105年1月自來水水質檢驗結果	沙鹿區四平街73號	7.9	0.54	0.1
105年1月自來水水質檢驗結果	沙鹿區中山路266-1號	7.9	0.64	0.15
105年1月自來水水質檢驗結果	沙鹿區台灣大道7段971號	7.9	0.55	0.15
飲用水水質標準		6.0-8.5	0.2~1	2
105年2月自來水水質檢驗結果	大雅區中清路 4段888號	7.6	0.68	1.3
105年2月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段 1200巷 6號	7.8	0.75	0.6
105年2月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路 415號	7.7	0.76	0.35
105年2月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段741號	7.8	0.76	0.2
105年2月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路455號	7.7	0.54	0.2
105年2月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路三段255號	7.8	0.51	0.3
105年2月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路二段285號	7.8	0.69	0.35
105年2月自來水水質檢驗結果	神岡區和平路16號	7.8	0.75	0.3
105年2月自來水水質檢驗結果	大雅區中清路四段888號	7.1	0.68	0.25
105年2月自來水水質檢驗結果	大雅區秀山路36號	7.8	0.78	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	大雅區大雅路205號	7.8	0.68	0.15
105年2月自來水水質檢驗結果	大雅區學府路434號	7.7	0.73	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	大雅區雅環路二段286號	7.8	0.72	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	神岡區神林路74號	7.8	0.68	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	神岡區中正路26號	7.8	0.66	0.15
105年2月自來水水質檢驗結果	神岡區神岡路162號	7.8	0.74	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	神岡區中山路138-1號	7.5	0.73	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	大肚區自由路286巷8號	7.3	0.47	0.05
105年2月自來水水質檢驗結果	大肚區區自治路19號	7.8	0.52	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	大肚區沙田路二段600號	7.8	0.72	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	大肚區沙田路二段568號	7.8	0.68	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	大肚區自由路282號	7.5	0.57	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	沙鹿區鎮南路一段152號	7.9	0.74	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	龍井區遊園北路412號	7.9	0.6	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	龍井區區遠東街158號	7.9	0.1	0.15

105年2月自來水水質檢驗結果	西屯區台中工業區第三加壓站	7.9	0.51	0.3
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區德泰街70巷5號	7.2	0.58	
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區民生路141號	7.1	0.53	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區光明街76號	7.2	0.4	
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區成功路102巷12號	7.24	0.45	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區成功路156號	7.2	0.49	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路602巷6號	7.1	0.49	0.3
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路642-10號	7	0.35	0.55
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路565-8號	7.1	0.45	0.25
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路493號	7	0.49	0.3
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區光復新村新生路57號	7	0.45	0.2
	飲用水質標準值	6.0-8.5	0.2~1	2
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區甲東路595號	7.3	0.57	0.1
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路568巷2號	7.4	0.57	0.1
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區興安路102號	7.3	0.53	0.1
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段908巷1號	7.4	0.49	0.1
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路808-1號	7.3	0.57	0.1
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段998-1號	7.3	0.49	0.1
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區中莊村中山南路356號	7.3	0.47	0.1
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路二段508號	7.4	0.49	0.1
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區通天路慈德宮	7.3	0.43	0.1
105年3月自來水水質檢驗結果	烏日區新興路312號	7.6	0.65	0.35
105年3月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路二段252號	8	0.61	0.2
105年3月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1060號	8	0.75	0.15
105年3月自來水水質檢驗結果	烏日區大明路成豐巷101弄46號	7.8	0.7	0.1
105年3月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路二段349號	7.8	0.6	0.15
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區正一街8號	7.1	0.57	0.15
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區公園路8號	7	0.53	0.1
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區正二街6號	7.2	0.49	0.15
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街366號	7.2	0.67	0.2
105年3月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路2號(加油站)	7.8	0.48	0.25
105年3月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路18號(戶政事務所)	7.8	0.72	0.25
105年3月自來水水質檢驗結果	石岡區豐勢路1021號(分駐所)	7.9	0.74	0.25
105年3月自來水水質檢驗結果	新社區中和街5段8號	6.7	0.36	0.05
105年3月自來水水質檢驗結果	新社區中和街5段58號	6.5	0.36	0.1
105年3月自來水水質檢驗結果	新社區中和街4段98號	6.5	0.35	0.05
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區豐勢路678號(加油站)	7.1	0.61	0.15
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區新豐街58號	7.1	0.55	0.15
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街138號	6.9	0.46	0.15
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區東關路314之5號	7	0.48	0.15
105年3月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段741號	7.4	0.42	0.25
105年3月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路455號(富春國小)	7.6	0.57	0.25
105年3月自來水水質檢驗結果	潭子區中山路三段255號(天富汽車)	7.8	0.51	0.25
105年3月自來水水質檢驗結果	潭子區潭子街三段81號(潭子農會)	7.8	0.43	0.3
105年3月自來水水質檢驗結果	潭子區雅潭路二段212號(成明中藥房)	7.8	0.61	0.3
105年3月自來水水質檢驗結果	北屯區遼寧路一段3號	7.6	0.53	0.35

105年3月自來水水質檢驗結果	北屯區東山路二段中興巷26號	7.5	0.54	0.25
105年3月自來水水質檢驗結果	北區太原六街20號	7.7	0.62	0.2
105年3月自來水水質檢驗結果	北區武昌路128號	7.7	0.63	0.45
105年3月自來水水質檢驗結果	北屯區中清路2段58號	7.7	0.51	0.3
105年3月自來水水質檢驗結果	北屯區瀋陽路一段12號	7.7	0.59	0.3
105年3月自來水水質檢驗結果	西屯區漢口路一段133號	7.6	0.61	0.3
105年3月自來水水質檢驗結果	中區市府路54號	7.5	0.35	0.15
105年3月自來水水質檢驗結果	西區民生路35號	7.5	0.61	0.7
105年3月自來水水質檢驗結果	中區中山路199號	7.5	0.58	0.45
105年3月自來水水質檢驗結果	中區平等街98號	7.5	0.55	0.2
105年3月自來水水質檢驗結果	中區吉祥街13號	7.5	0.48	0.3
105年3月自來水水質檢驗結果	西區忠仁街90號	7.5	0.56	1.6
105年3月自來水水質檢驗結果	西區五廊街84號	7.4	0.52	0.35
105年3月自來水水質檢驗結果	西區貴和街7號	7.5	0.55	0.35
105年3月自來水水質檢驗結果	南區國光路219號	7.5	0.57	0.45
105年3月自來水水質檢驗結果	南區復興路三段292號	7.5	0.59	0.5
105年3月自來水水質檢驗結果	南區忠孝路124號	7.5	0.57	0.45
105年3月自來水水質檢驗結果	南區台中路192號	7.5	0.64	0.65
105年3月自來水水質檢驗結果	東區振興路168號	7.5	0.58	0.65
105年3月自來水水質檢驗結果	東區東光園路344號	7.6	0.51	0.3
105年3月自來水水質檢驗結果	東區樂業路184號	7.5	0.55	0.1
105年3月自來水水質檢驗結果	東區東光路102號	7.5	0.64	0.45
105年3月自來水水質檢驗結果	北區精武路238號	7.6	0.68	0.45
105年3月自來水水質檢驗結果	北區雙十路二段2號	7.5	0.47	0.3
105年3月自來水水質檢驗結果	太平區樹德路98之5號	7.1	0.7	0.25
105年3月自來水水質檢驗結果	太平區光興路1467號(自強新村)	7.1	0.48	0.3
105年3月自來水水質檢驗結果	太平區太平路606號	7.2	0.42	0.35
105年3月自來水水質檢驗結果	大里區新仁路二段141號	7.1	0.69	0.2
105年3月自來水水質檢驗結果	大里區益民路二段62號	7.2	0.59	0.15
105年3月自來水水質檢驗結果	大里區至聖路29號	7.3	0.54	0.3
105年3月自來水水質檢驗結果	大里區國光路二段650號	7.4	0.71	0.2
	飲用水質標準值	6.0-8.5	0.2~1	2
105年4月自來水水質檢驗結果	神岡區和平路16號	7.7	0.64	0.1
105年4月自來水水質檢驗結果	神岡區中山路1381之1號	7.7	0.73	0.5
105年4月自來水水質檢驗結果	神岡區神岡路162號	7.7	0.78	0.4
105年4月自來水水質檢驗結果	神岡區中正路26號	7.7	0.7	0.4
105年4月自來水水質檢驗結果	神岡區神林路74號	7.7	0.66	0.3
105年4月自來水水質檢驗結果	后里區九甲七路2號	7.8	0.81	0.1
105年4月自來水水質檢驗結果	后里區泉州路53號	7.8	0.67	0.15
105年4月自來水水質檢驗結果	后里區甲后路151號	7.5	0.75	0.2
105年4月自來水水質檢驗結果	后里區民生路71號	7.5	0.65	0.15
105年4月自來水水質檢驗結果	后里區福德路124號	7.9	0.8	0.25
105年4月自來水水質檢驗結果	沙鹿區北勢東路 829號	7.6	0.38	0.15
105年4月自來水水質檢驗結果	沙鹿區鎮南路二段 662號	7.8	0.41	0.15
105年4月自來水水質檢驗結果	沙鹿區四平街 73號	7.9	0.64	0.15
105年4月自來水水質檢驗結果	沙鹿區中山路 266-1號	7.9	0.59	0.15

105年4月自來水水質檢驗結果	沙鹿區台灣大道7段971號	7.9	0.65	0.15
105年4月自來水水質檢驗結果	沙鹿區北勢東路 829號	7.8	0.42	0.25
105年4月自來水水質檢驗結果	龍井區遊園北路412號	7.9	0.59	0.15
105年4月自來水水質檢驗結果	龍井區遠東街158號	7.9	0.42	0.15
105年4月自來水水質檢驗結果	西屯區台中工業區第三加壓站	7.9	0.66	0.25
105年4月自來水水質檢驗結果	大雅區清路四段888號	7	0.62	0.15
105年4月自來水水質檢驗結果	大雅區中清路四段888號	7.4	0.58	0.35
105年4月自來水水質檢驗結果	大雅區秀山路36號	7.8	0.43	0.25
105年4月自來水水質檢驗結果	大雅區雅環路二段286號	7.8	0.62	0.2
105年4月自來水水質檢驗結果	西屯區漢口路一段133號	7.6	0.5	0.35
105年4月自來水水質檢驗結果	西屯區福星路585號	7.7	0.6	0.2
105年4月自來水水質檢驗結果	西屯區工業區第一加壓站	7.8	0.7	0.2
105年4月自來水水質檢驗結果	南屯區五權西路三段159號	7.7	0.7	0.2
105年4月自來水水質檢驗結果	南屯區忠勇路91之34號	7.8	0.6	0.2
105年4月自來水水質檢驗結果	南屯區永春路71號	7.8	0.6	0.15
105年4月自來水水質檢驗結果	南屯區嶺東路68號	7.8	0.6	0.2
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區德泰街70巷5號	7.2	0.5	0.15
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區民生路141號	7.2	0.5	0.15
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區光明街76號	7.3	0.4	0.15
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區成功路102巷12號	7	0.4	0.1
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區成功路156號	6.9	0.4	0.15
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路602巷6號	7.1	0.6	0.35
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路642-10號	7.1	0.5	1.4
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路493號	7.1	0.6	0.35
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路493號	7.1	0.6	0.5
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區光復新村新生路57號	7.1	0.5	0.15
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2
105年5月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段741號	7.7	0.8	0.1
105年5月自來水水質檢驗結果	豐原區水源路202號	7.8	0.67	0.1
105年5月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路455號	7.8	0.59	0.1
105年5月自來水水質檢驗結果	豐原區育仁路74號	7.8	0.6	0.1
105年5月自來水水質檢驗結果	潭子區中山路三段255號	7.8	0.58	0.2
105年5月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路二段285號	7.8	0.63	0.2
105年5月自來水水質檢驗結果	潭子區潭興路二段389巷3號	7.7	0.64	0.15
105年5月自來水水質檢驗結果	潭子區潭子街三段81號	7.7	0.52	0.15
105年5月自來水水質檢驗結果	潭子區雅潭路二段212號	7.7	0.64	0.15
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路568巷2號	7.7	0.57	0.15
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區興安路102號	7.7	0.61	0.1
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路848-1號	7.7	0.68	0.1
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段908巷1號	7.7	0.71	0.1
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區中莊村中山南路356號	7.2	0.62	0.1
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段998-1號	7.7	0.63	0.1
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區通天路慈德宮	7.6	0.69	0.1
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路二段508號	7.6	0.7	0.1
105年5月自來水水質檢驗結果	和平區復興路光華巷8號	8.3	0.61	0.3
105年5月自來水水質檢驗結果	和平區中正路58號	8.3	0.54	0.35

105年5月自來水水質檢驗	和平區中正路80號	8.2	0.54	1
105年5月自來水水質檢驗	北區太原六街20號	7.8	0.59	0.15
105年5月自來水水質檢驗	北區武昌路128號	7.7	0.53	0.1
105年5月自來水水質檢驗	西區民生路35號	7.8	0.6	0.15
105年5月自來水水質檢驗	西區忠仁街90號	7.6	0.58	0.15
105年5月自來水水質檢驗	西區五廊街84號	7.6	0.55	0.2
105年5月自來水水質檢驗	西區貴和街7號	7.6	0.44	0.1
105年5月自來水水質檢驗	南區國光路219號	7.8	0.69	0.15
105年5月自來水水質檢驗	北區精武路238號	7.8	0.59	0.15
105年5月自來水水質檢驗	北區雙十路二段2號	7.6	0.45	0.15
105年5月自來水水質檢驗	大肚區自治路19號	7.6	0.61	0.1
105年5月自來水水質檢驗	大肚區沙田路二段600號	7.8	0.45	0.15
105年5月自來水水質檢驗	大肚區沙田路二段568號	7.8	0.46	0.15
105年5月自來水水質檢驗	大肚區自由路282號	7.5	0.44	0.1
105年5月自來水水質檢驗	大肚區自由路286巷8號	7.5	0.6	0.1
105年5月自來水水質檢驗	烏日區五光路1031號	7.8	0.55	0.1
105年5月自來水水質檢驗	烏日區新興路312號	7.8	0.51	0.1
105年5月自來水水質檢驗	烏日區中山路二段252號	7.8	0.56	0.1
105年5月自來水水質檢驗	烏日區五光路1060號	7.8	0.59	0.1
105年5月自來水水質檢驗	烏日區溪南路二段349號	7.8	0.5	0.05
105年5月自來水水質檢驗	烏日區太明路成豐巷101弄48號	7.8	0.42	0.05
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2
105年6月自來水水質檢驗	清水區文昌街 10號	6.5	0.47	0.15
105年6月自來水水質檢驗	清水區光華路 145號	6.5	0.41	0.20
105年6月自來水水質檢驗	清水區海濱路 25之16號	6.5	0.53	0.15
105年6月自來水水質檢驗	清水區海濱路 101之2號	6.5	0.36	0.15
105年6月自來水水質檢驗	清水區鰲峰路 163之1號	6.5	0.37	0.15
105年6月自來水水質檢驗	東勢區公園路8號	6.8	0.46	0.15
105年6月自來水水質檢驗	東勢區正二街6號	7.4	0.44	0.15
105年6月自來水水質檢驗	東勢區文化街366號	7.4	0.34	0.15
105年6月自來水水質檢驗	石岡區豐勢路1021號	7.8	0.92	0.10
105年6月自來水水質檢驗	石岡區明德路2號	8.1	0.58	0.15
105年6月自來水水質檢驗	石岡區明德路18號	7.8	0.80	0.10
105年6月自來水水質檢驗	東勢區東關路314之5號	7.7	0.43	0.15
105年6月自來水水質檢驗	東勢區文化街138號	7.4	0.35	0.15
105年6月自來水水質檢驗	東勢區新豐街2巷8號	7.5	0.38	0.15
105年6月自來水水質檢驗	東勢區新豐街58號	7.4	0.40	0.15
105年6月自來水水質檢驗	新社區中和街5段58號	6.5	0.62	0.05
105年6月自來水水質檢驗	新社區中和街5段8號	6.5	0.53	0.10
105年6月自來水水質檢驗	新社區中和街4段98號	6.5	0.55	0.10
105年6月自來水水質檢驗	北屯區遼寧路一段3號	7.4	0.53	0.15
105年6月自來水水質檢驗	北屯區東山路二段中興巷26號	7.5	0.49	0.20
105年6月自來水水質檢驗	北屯區中清路2段58號	7.5	0.61	0.15
105年6月自來水水質檢驗	北屯區瀋陽路一段12號	7.6	0.55	0.15
105年6月自來水水質檢驗	西屯區朝貴路78號	7.6	0.55	0.15
105年6月自來水水質檢驗	中區市府路54號	7.5	0.47	0.20

105年6月自來水水質檢驗	中區中山路199號	7.5	0.47	0.15
105年6月自來水水質檢驗	中區平等街98號	7.5	0.46	0.25
105年6月自來水水質檢驗	中區吉祥街13號	7.6	0.46	0.15
105年6月自來水水質檢驗	西區民生路35號	7.5	0.53	0.20
105年6月自來水水質檢驗	南區復興路三段292號	7.6	0.52	0.15
105年6月自來水水質檢驗	南區忠孝路124號	7.5	0.46	0.15
105年6月自來水水質檢驗	南區台中路192號	7.5	0.47	0.15
105年6月自來水水質檢驗	東區振興路168號	7.5	0.56	0.15
105年6月自來水水質檢驗	東區東光園路344號	7.5	0.51	0.15
105年6月自來水水質檢驗	東區樂業路184號	7.5	0.57	0.15
105年6月自來水水質檢驗	東區東光路102號	7.5	0.58	0.15
105年6月自來水水質檢驗	太平區樹德路98之5號	7.5	0.59	0.15
105年6月自來水水質檢驗	太平區東平路359號	7.7	0.53	0.10
105年6月自來水水質檢驗	大里區至聖路29號	7.5	0.68	0.15
105年6月自來水水質檢驗	大里區國光路二段650號	7.5	0.59	0.15
105年6月自來水水質檢驗	沙鹿區北勢東路 829號	7.6	0.38	0.15
105年6月自來水水質檢驗	大雅區中清路四段888號	7.0	0.62	0.15
105年6月自來水水質檢驗	烏日區五光路1031號	7.8	0.55	0.10
105年6月自來水水質檢驗	清水區大街路134號	6.5	0.43	0.15
105年6月自來水水質檢驗	大雅區神岡路72號	7.6	0.55	0.10
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2
105年7月自來水水質檢驗	沙鹿區北勢東路 829號	7.2	0.52	0.10
105年7月自來水水質檢驗	后里區九甲七路2號	7.3	0.63	1.2
105年7月自來水水質檢驗	大雅區秀山路36號	7.8	0.67	0.15
105年7月自來水水質檢驗	大雅區大雅路205號	7.6	0.67	0.10
105年7月自來水水質檢驗	大雅區學府路434號	7.7	0.71	0.10
105年7月自來水水質檢驗	大雅區雅環路二段286號	7.8	0.66	0.10
105年7月自來水水質檢驗	大雅區和平路92之1號	7.8	0.6	0.10
105年7月自來水水質檢驗	神岡區神林路75號	7.6	0.73	0.20
105年7月自來水水質檢驗	神岡區中正路26號	7.8	0.68	0.15
105年7月自來水水質檢驗	神岡區神岡路162號	7.7	0.69	0.10
105年7月自來水水質檢驗	神岡區中山路1381之1號	7.7	0.68	0.20
105年7月自來水水質檢驗	神岡區和平路16號	7.8	0.67	0.10
105年7月自來水水質檢驗	后里區九甲七路2號	7.31	0.66	1.1
105年7月自來水水質檢驗	后里區泉州路53號	7.6	0.66	0.10
105年7月自來水水質檢驗	后里區甲后路151號	7.5	0.6	0.10
105年7月自來水水質檢驗	后里區民生路71號	7.3	0.58	0.10
105年7月自來水水質檢驗	后里區福德路124號	7.6	0.64	0.10
105年7月自來水水質檢驗	西屯區福星路585號	7.4	0.66	0.10
105年7月自來水水質檢驗	西屯區漢口路一段133號	7.6	0.66	0.10
105年7月自來水水質檢驗	西屯區工業區第一加壓站	7.6	0.6	0.10
105年7月自來水水質檢驗	南屯區五權西路三段159號	7.7	0.64	0.10
105年7月自來水水質檢驗	南屯區忠勇路91之34號	7.8	0.58	0.10
105年7月自來水水質檢驗	南屯區永春路71號	7.7	0.64	0.10
105年7月自來水水質檢驗	南屯區嶺東路68號	7.7	0.64	0.05
105年7月自來水水質檢驗	太平區光興路1467號(自強新村)	7.8	0.74	0.30

105年7月自來水水質檢驗	太平區太平路606號	7.9	0.63	0.10
105年7月自來水水質檢驗	大里區益民路二段62號	7.8	0.62	0.20
105年7月自來水水質檢驗	大里區新仁路二段141號	7.8	0.64	0.10
105年7月自來水水質檢驗	北區精武路238號	7.8	0.61	0.15
105年7月自來水水質檢驗	北區雙十路二段2號	7.7	0.51	0.10
105年7月自來水水質檢驗	霧峰區民生路141號	7.1	0.41	0.10
105年7月自來水水質檢驗	霧峰區光明街76號	7	0.46	0.10
105年7月自來水水質檢驗	霧峰區成功路156號	7	0.42	0.10
105年7月自來水水質檢驗	霧峰區成功路102巷12號	7	0.41	0.10
105年7月自來水水質檢驗	霧峰營運所霧峰區德泰街70巷5號	7.2	0.41	0.10
105年7月自來水水質檢驗	霧峰營運所坑口霧峰區中正路602巷6號	7.1	0.48	1.4
105年7月自來水水質檢驗	霧峰區中正路642-10號	7.1	0.5	0.35
105年7月自來水水質檢驗	霧峰區中正路565-8號	7.1	0.5	0.30
105年7月自來水水質檢驗	霧峰區中正路493號	7	0.47	0.30
105年7月自來水水質檢驗	霧峰區光復新村新生路57號	7	0.44	0.25
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2.00
105年8月自來水水質檢驗	石岡區豐勢路二段1200巷6號	7.5	0.68	0.15
105年8月自來水水質檢驗	豐原區中山路二段285號	7.5	0.74	0.15
105年8月自來水水質檢驗	潭子區潭子街三段81號	7.4	0.78	0.15
105年8月自來水水質檢驗	潭子區雅潭路二段212號	7.5	0.7	0.15
105年8月自來水水質檢驗	石岡區明德路415號	7.4	0.76	0.15
105年8月自來水水質檢驗	豐原區豐勢路二段743號	7.6	0.75	0.20
105年8月自來水水質檢驗	潭子區中山路三段255號	7.6	0.57	0.15
105年8月自來水水質檢驗	豐原區中山路202號	7.4	0.76	0.15
105年8月自來水水質檢驗	豐原區中山路455號	7.4	0.73	0.15
105年8月自來水水質檢驗	沙鹿區北勢東路 829號	7.2	0.4	0.15
105年8月自來水水質檢驗	沙鹿區鎮南路二段 622號	7.2	0.33	0.20
105年8月自來水水質檢驗	沙鹿區四平街 73號	7.5	0.67	0.15
105年8月自來水水質檢驗	沙鹿區中山路 266-1號	7.4	0.77	0.15
105年8月自來水水質檢驗	沙鹿區台灣大道7段971號	7.4	0.67	0.15
105年8月自來水水質檢驗	沙鹿區新生街16號	7.4	0.69	0.10
105年8月自來水水質檢驗	龍井區遊園北路412號	7.5	0.62	0.10
105年8月自來水水質檢驗	龍井區遠東街158號	7.5	0.57	0.10
105年8月自來水水質檢驗	臺中市台中工業區第三加壓站	7.5	0.51	0.15
105年8月自來水水質檢驗	大肚淨水廠大肚區自由路286巷8號	7.1	0.52	0.15
105年8月自來水水質檢驗	大肚區自治街19號	7.4	0.63	0.15
105年8月自來水水質檢驗	大肚區沙田路二段600號	7.6	0.54	0.25
105年8月自來水水質檢驗	大肚區沙田路二段568號	7.6	0.64	0.25
105年8月自來水水質檢驗	大肚區自由路282號	7.1	0.56	0.10
105年8月自來水水質檢驗	西區忠仁街90號	7.5	0.61	0.15
105年8月自來水水質檢驗	西區五廊街84號	7.5	0.55	0.15
105年8月自來水水質檢驗	西區貴和街7號	7.5	0.61	0.15
105年8月自來水水質檢驗	西屯區福星路585號	7.5	0.61	0.10
105年8月自來水水質檢驗	西屯區漢口路一段133號	7.5	0.49	0.10
105年8月自來水水質檢驗	西屯區朝貴路78號	7	0.53	0.15
105年8月自來水水質檢驗	西屯區工業區第一加壓站	7.4	0.57	0.10

105年8月自來水水質檢驗	大里區新仁路二段141號	7.4	0.49	0.15
105年8月自來水水質檢驗	大里區益民路二段62號	7.6	0.46	0.25
105年8月自來水水質檢驗	大里區至聖路29號	7.5	0.57	0.15
105年8月自來水水質檢驗	大里區國光路二段650號	7.6	0.55	0.15
105年8月自來水水質檢驗	烏日區五光路1031號	7.5	0.49	0.15
105年8月自來水水質檢驗	烏日區新興路312號	7.4	0.45	0.15
105年8月自來水水質檢驗	烏日區中山路二段252號	7.4	0.44	0.15
105年8月自來水水質檢驗	烏日區五光路1060號	7.5	0.43	0.15
105年8月自來水水質檢驗	烏日區太明路190號	7.5	0.48	0.10
105年8月自來水水質檢驗	烏日區溪南路二段349號	7.5	0.4	0.10
105年8月自來水水質檢驗	烏日區太明路成豐巷101弄48號	7.7	0.43	0.10
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2.00
105年9月自來水水質檢驗	大雅區月祥路484號	7.5	0.6	0.15
105年9月自來水水質檢驗	大雅區秀山路36號	7.7	0.61	0.25
105年9月自來水水質檢驗	大雅區大雅路205號	7.7	0.6	0.25
105年9月自來水水質檢驗	大雅區學府路436號	7.8	0.57	0.30
105年9月自來水水質檢驗	神岡區神林路74號	8	0.56	0.25
105年9月自來水水質檢驗	神岡區和平路16號	7.7	0.57	0.10
105年9月自來水水質檢驗	神岡區神清路72號	7.7	0.45	0.15
105年9月自來水水質檢驗	東勢區公園路8號	7.1	0.4	0.15
105年9月自來水水質檢驗	東勢區正二街6號	7.2	0.4	0.10
105年9月自來水水質檢驗	東勢區東關路頭汙角土地公廟	7.6	0.42	0.60
105年9月自來水水質檢驗	東勢區文化街138號	7.1	0.47	0.35
105年9月自來水水質檢驗	東勢區文化街366號	7.1	0.44	0.15
105年9月自來水水質檢驗	東勢區豐勢路678號	7.5	0.44	0.20
105年9月自來水水質檢驗	東勢區新豐街58號	7.2	0.44	0.20
105年9月自來水水質檢驗	石岡區豐勢路1021號	7.3	0.61	0.10
105年9月自來水水質檢驗	石岡區明德路2號	7.8	0.43	0.20
105年9月自來水水質檢驗	石岡區明德路18號	7.4	0.7	0.15
105年9月自來水水質檢驗	南區國光路219號	7.7	0.57	0.25
105年9月自來水水質檢驗	南區復興路三段292號	7.7	0.52	0.25
105年9月自來水水質檢驗	南區忠孝路124號	7.7	0.51	0.20
105年9月自來水水質檢驗	南區台中路192號	7.7	0.44	0.20
105年9月自來水水質檢驗	東區振興路168號	7.7	0.43	0.20
105年9月自來水水質檢驗	東區東光園路344號	7.8	0.42	0.20
105年9月自來水水質檢驗	東區樂業路184號	7.7	0.44	0.20
105年9月自來水水質檢驗	東區東光路102號	7.8	0.44	0.20
105年9月自來水水質檢驗	清水區大街路75之2號	6.5	0.38	0.15
105年9月自來水水質檢驗	清水區文昌街 10號	6.5	0.45	0.15
105年9月自來水水質檢驗	清水區海濱路 25之16號	6.5	0.45	0.15
105年9月自來水水質檢驗	清水區海濱路 101之2號	6.4	0.48	0.15
105年9月自來水水質檢驗	清水區鰲峰路 163之1號	6.4	0.5	0.15
105年9月自來水水質檢驗	梧棲區大仁路一段416號	7.6	0.66	0.10
105年9月自來水水質檢驗	梧棲區中央路二段506之1號	7.6	0.61	0.10
105年9月自來水水質檢驗	梧棲區四維路116號	7.6	0.62	0.10
105年9月自來水水質檢驗	光明路226號	7.5	0.55	0.10

105年9月自來水水質檢驗	大甲區興安路102號	7.5	0.51	0.10
105年9月自來水水質檢驗	大甲區中山路848-1號	7.5	0.48	0.10
105年9月自來水水質檢驗	大甲區中山路一段568巷2號	7.3	0.46	0.10
105年9月自來水水質檢驗	大甲區中山路一段908巷1號	7.6	0.6	0.10
105年9月自來水水質檢驗	大雅區中清路4段888號	7.3	0.57	1.40
105年9月自來水水質檢驗	豐原區豐勢路二段1200巷6號	7.3	0.66	2.50
105年9月自來水水質檢驗	石岡區明德路415號	7.3	0.68	2.10
105年9月自來水水質檢驗	東勢區正一街8號	7.1	0.55	0.20
105年9月自來水水質檢驗	后里區九甲七路2號	7.5	0.62	0.10
105年9月自來水水質檢驗	大甲區甲東路595號	7.6	0.6	0.10
105年9月自來水水質檢驗	清水區大街路134號	6.5	0.42	1.30
105年9月自來水水質檢驗	沙鹿區北勢東路829號	7.5	0.45	0.20
105年9月自來水水質檢驗	烏日區五光路1031號	7.3	0.57	3.20
105年9月自來水水質檢驗	霧峰區德泰街70巷5號	7.1	0.35	0.10
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2.00
105年10月自來水水質檢驗	豐原區中山路三段255號	7.4	0.65	1.5
105年10月自來水水質檢驗	豐原區中山路二段285號	7.6	0.65	1.00
105年10月自來水水質檢驗	潭子區潭子街三段81號	7.4	0.46	1.00
105年10月自來水水質檢驗	潭子區雅潭路二段212號	7.4	0.5	0.9
105年10月自來水水質檢驗	大甲區日南里慈德宮	7.5	0.66	0.1
105年10月自來水水質檢驗	大甲區中山路二段508號	7.7	0.65	0.1
105年10月自來水水質檢驗	大甲區幼獅路89號	7.8	0.64	0.10
105年10月自來水水質檢驗	大甲區中山路459號	7.4	0.69	0.1
105年10月自來水水質檢驗	大甲區六分路376號	7.5	0.67	0.15
105年10月自來水水質檢驗	大安區中山南路680號	7.1	0.58	0.10
105年10月自來水水質檢驗	大安區中山南路356號	7.2	0.6	0.1
105年10月自來水水質檢驗	后里區九甲七路2號	7.5	0.81	0.1
105年10月自來水水質檢驗	后里區泉州路53號	7.5	0.72	0.1
105年10月自來水水質檢驗	后里區甲后路151號	7.5	0.75	0.05
105年10月自來水水質檢驗	后里區民生路71號	7.5	0.72	0.1
105年10月自來水水質檢驗	后里區福德路124號	7.5	0.71	0.1
105年10月自來水水質檢驗	東勢區興安路20號	7	0.54	0.05
105年10月自來水水質檢驗	東勢區中和街五段8號	6.8	0.37	0.05
105年10月自來水水質檢驗	東勢區中和街四段98號	6.6	0.44	0.05
105年10月自來水水質檢驗	霧峰區德泰街70巷5號	7.2	0.45	0.15
105年10月自來水水質檢驗	霧峰區民生路141號	7.2	0.47	0.15
105年10月自來水水質檢驗	霧峰區光明街76號	7.2	0.44	0.1
105年10月自來水水質檢驗	霧峰區成功路102巷12號	7.2	0.43	0.15
105年10月自來水水質檢驗	霧峰區成功路156號	7.2	0.46	0.15
105年10月自來水水質檢驗	霧峰區中正路602巷6號	7.2	0.44	3.50
105年10月自來水水質檢驗	霧峰區中正路642-10號	7.4	0.44	0.45
105年10月自來水水質檢驗	霧峰區中正路565-8號	7.2	0.45	0.45
105年10月自來水水質檢驗	霧峰區中正路493號	7.2	0.42	0.5
105年10月自來水水質檢驗	霧峰區新生路57號	7.2	0.42	0.35
105年10月自來水水質檢驗	中區市府路54號	7.6	0.53	0.4
105年10月自來水水質檢驗	中區中山路199號	7.7	0.67	0.65

105年10月自來水水質檢驗	中區平等街98號	7.7	0.61	0.6
105年10月自來水水質檢驗	中區吉祥街13號	7.7	0.5	0.25
105年10月自來水水質檢驗	北屯區遼寧路一段3號	7.6	0.59	0.4
105年10月自來水水質檢驗	北屯區中清路二段58號	7.6	0.66	0.4
105年10月自來水水質檢驗	北屯區瀋陽路一段12號	7.6	0.61	0.4
105年10月自來水水質檢驗	北屯區東山路二段中興巷26號	7.6	0.64	0.45
105年10月自來水水質檢驗	太平區樹德路98之5號	7.6	0.59	0.75
105年10月自來水水質檢驗	太平區東平路359號	7.7	0.71	0.4
105年10月自來水水質檢驗	太平區光興路1467號	7.7	0.71	0.8
105年10月自來水水質檢驗	太平區太平路606號	7.7	0.62	0.7
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2.00
105年11月自來水水質檢驗	沙鹿區鎮南路一段152號	8	0.66	0.20
105年11月自來水水質檢驗	龍井區遊園北路412號	7.9	0.46	0.15
105年11月自來水水質檢驗	龍井區遠東街158號	8	0.43	0.10
105年11月自來水水質檢驗	臺中市台中工業區第三加壓站	8.1	0.52	0.25
105年11月自來水水質檢驗	大肚區自由路286巷8號	7.4	0.63	0.15
105年11月自來水水質檢驗	大肚淨水廠大肚區自由路286巷8號	7.4	0.63	0.15
105年11月自來水水質檢驗	大肚區自治路19號	7.8	0.58	0.10
105年11月自來水水質檢驗	大肚區沙田路二段600號	8	0.52	0.15
105年11月自來水水質檢驗	大肚區沙田路二段570號	8.1	0.48	0.15
105年11月自來水水質檢驗	大肚區自由路282號	7.7	0.51	0.15
105年11月自來水水質檢驗	沙鹿區北勢東路 829號	7.9	0.58	0.15
105年11月自來水水質檢驗	沙鹿區鎮南路二段 622號	7.9	0.53	0.10
105年11月自來水水質檢驗	沙鹿區四平街 73號	8	0.58	0.15
105年11月自來水水質檢驗	沙鹿區中山路 266-1號	8	0.52	0.15
105年11月自來水水質檢驗	沙鹿區台灣大道7段971號	7.9	0.63	0.15
105年11月自來水水質檢驗	豐原區豐勢路二段743號	7.8	0.66	0.10
105年11月自來水水質檢驗	豐原區水源路202號	7.9	0.77	0.10
105年11月自來水水質檢驗	豐原區中山路455號	8	0.63	0.10
105年11月自來水水質檢驗	豐原區育仁路74號	8	0.6	0.10
105年11月自來水水質檢驗	潭子區中山路三段255號	8	0.58	0.15
105年11月自來水水質檢驗	烏日區新興路312號	7.9	0.55	0.20
105年11月自來水水質檢驗	烏日區中山路二段252號	7.9	0.47	0.30
105年11月自來水水質檢驗	烏日區五光路1060號	7.9	0.62	0.20
105年11月自來水水質檢驗	烏日區溪南路二段349號	7.9	0.65	0.15
105年11月自來水水質檢驗	烏日區太明路成豐巷101弄46號	8	0.52	0.10
105年11月自來水水質檢驗	東區振興路168號	7.9	0.62	0.15
105年11月自來水水質檢驗	東區東光園路344號	8	0.53	0.20
105年11月自來水水質檢驗	東區樂業路184號	8	0.65	0.15
105年11月自來水水質檢驗	東區東光路102號	7.9	0.6	0.15
105年11月自來水水質檢驗	大里區新仁路二段141號	7.9	0.51	0.25
105年11月自來水水質檢驗	大里區益民路二段62號	8	0.59	0.25
105年11月自來水水質檢驗	大里區至聖路29號	8	0.59	0.15
105年11月自來水水質檢驗	大里區國光路二段650號	8	0.56	0.20
105年11月自來水水質檢驗	南屯區五權西路三段159號	7.9	0.62	0.20
105年11月自來水水質檢驗	南屯區忠勇路91之34號	8	0.58	0.20

105年11月自來水水質檢驗	南屯區永春路71號	7.9	0.61	0.10
105年11月自來水水質檢驗	南屯區嶺東路68號	7.9	0.71	0.15
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2.00
105年12月自來水水質檢驗	大甲區中山路一段568巷2號	8	0.42	0.20
105年12月自來水水質檢驗	大甲區興安路102號	7.9	0.43	0.15
105年12月自來水水質檢驗	大甲區中山路848-1號	7.8	0.38	0.20
105年12月自來水水質檢驗	大甲區中山路一段908巷1號	7.8	0.42	0.15
105年12月自來水水質檢驗	大甲區中山路一段1004號	8	0.45	0.10
105年12月自來水水質檢驗	大甲區中山路一段998之1號	7.7	0.41	0.10
105年12月自來水水質檢驗	清水區大街路75之2號	6.8	0.51	0.10
105年12月自來水水質檢驗	清水區文昌街 10號	6.7	0.57	0.10
105年12月自來水水質檢驗	清水區海濱路 25之16號	6.6	0.55	0.10
105年12月自來水水質檢驗	清水區海濱路 101之2號	6.6	0.54	0.10
105年12月自來水水質檢驗	清水區鰲峰路 163之1號	6.6	0.57	0.10
105年12月自來水水質檢驗	后里區九甲七路2號	7.8	0.7	0.25
105年12月自來水水質檢驗	神岡區神林路75號	7.8	0.68	0.35
105年12月自來水水質檢驗	神岡區中正路26號	7.9	0.69	0.20
105年12月自來水水質檢驗	神岡區神岡路162號	7.8	0.62	0.20
105年12月自來水水質檢驗	神岡區中山路1381之1號	7.7	0.64	0.30
105年12月自來水水質檢驗	神岡區和平路16號	7.6	0.64	0.15
105年12月自來水水質檢驗	大雅區秀山路36號	7.7	0.65	0.20
105年12月自來水水質檢驗	大雅區大雅路205號	7.8	0.63	0.20
105年12月自來水水質檢驗	大雅區和平路92-1號	7.8	0.61	0.25
105年12月自來水水質檢驗	大雅區雅環路二段286號	7.8	0.64	0.20
105年12月自來水水質檢驗	大雅區和平路92-1號	7.8	0.63	0.15
105年12月自來水水質檢驗	東勢區東關路頭汙角土地公廟	7.5	0.47	0.40
105年12月自來水水質檢驗	東勢區文化街138號	7.4	0.48	0.30
105年12月自來水水質檢驗	東勢區豐勢路678號	7.4	0.45	0.15
105年12月自來水水質檢驗	東勢區新豐街58號	7.2	0.42	0.25
105年12月自來水水質檢驗	北區太原六街20號	7.6	0.93	0.35
105年12月自來水水質檢驗	北區武昌路128號	7.7	0.63	0.35
105年12月自來水水質檢驗	北區精武路238號	7.9	0.59	0.85
105年12月自來水水質檢驗	西屯區福星路585號	7.8	0.68	0.35
105年12月自來水水質檢驗	西屯區漢口路一段133號	7.9	0.59	0.50
105年12月自來水水質檢驗	西屯區朝貴路一段78號	7.6	0.55	0.30
105年12月自來水水質檢驗	西屯區工業區第一加壓站	7.9	0.54	0.25

色度 (鉑鈷 單位)	總硬度	(大腸桿 菌)	硝酸鹽	亞硝酸鹽氮(mg/L)
<5	184	<1	0.51	ND
<5	192	<1	0.5	ND
<5	174	<1	0.51	ND
<5	183	1	0.51	ND
<5	179	<1	0.48	ND
<5	177	<1	0.52	ND
<5	55.4	<1	7.83	ND
<5	58.5	<1	7.56	ND
<5	61.5	<1	6.5	ND
<5	109	<1	7.94	ND
<5	49.4	<1	7.67	ND
<5	136	<1	1.53	ND
<5	124	<1	1.56	ND
<5	173	<1	0.56	ND
<5	175	<1	0.62	ND
<5	172	<1	0.49	ND
5	300	6	10	0.1
<5	152	<1	1.59	ND
<5	109	<1	0.98	ND
<5	112	<1	0.94	ND
<5	109	<1	0.92	ND
<5	111	<1	0.54	ND
<5	114	<1	0.92	ND
<5	121	<1	0.93	ND
<5	150	<1	0.62	ND
<5	116	<1	1.37	ND
<5	147	<1	0.57	ND
<5	153	<1	0.58	ND
<5	151	<1	0.63	ND
<5	162	<1	0.57	ND
<5	159	<1	0.6	ND
<5	142	<1	0.59	ND
<5	161	<1	0.58	ND
<5	156	<1	0.59	ND
<5	105	<1	4.76	ND
<5	165	<1	0.68	ND
<5	159	<1	0.52	ND
<5	166	<1	0.5	ND
<5	104	<1	4.66	ND
<5	169	<1	0.52	ND
<5	174	<1	0.52	ND
<5	155	<1	0.56	ND

<5	177	<1	0.59	ND
<5	151	<1	2.19	ND
<5	149	<1	2.22	ND
<5	154	<1	2.22	ND
<5	157	<1	2.23	ND
<5	150	<1	2.22	ND
<5	173	<1	1.71	ND
<5	169	<1	1.77	ND
<5	171	<1	1.75	ND
<5	192	<1	1.77	ND
<5	179	<1	1.72	ND
5	300	6	10	0.1
<5	167	<1	0.52	ND
<5	161	<1	0.52	ND
<5	171	<1	0.51	ND
<5	177	<1	0.51	ND
<5	168	<1	0.51	ND
<5	161	<1	0.48	ND
<5	175	<1	0.5	ND
<5	164	<1	0.52	ND
<5	166	<1	0.52	ND
<5	124	<1	0.69	ND
<5	121	<1	0.79	ND
<5	203	<1	0.52	ND
<5	210	<1	0.52	ND
<5	135	<1	0.71	ND
<5	161	<1	0.78	ND
<5	147	<1	0.56	ND
<5	146	<1	0.61	ND
<5	118	<1	0.61	ND
<5	110	<1	0.81	ND
<5	114	<1	0.82	ND
<5	116	<1	0.73	ND
<5	70	<1	0.79	ND
<5	84	<1	0.55	ND
<5	62	<1	0.58	ND
<5	131	<1	1.18	ND
<5	126	<1	1.22	ND
<5	123	<1	1.19	ND
<5	121	<1	0.2	ND
<5	114	<1	0.82	ND
<5	110	<1	0.82	ND
<5	115	<1	1.22	ND
<5	107	<1	0.75	ND
<5	114	<1	0.79	ND
<5	121	<1	0.74	ND

<5	115	<1	0.91	ND
<5	142	<1	0.64	ND
<5	135	<1	0.62	ND
<5	129	<1	0.75	ND
<5	124	<1	0.73	ND
<5	115	<1	0.77	ND
<5	106	<1	0.91	ND
<5	101	<1	0.89	ND
<5	105	<1	0.92	ND
<5	122	<1	0.88	ND
<5	117	<1	0.93	ND
<5	121	<1	0.9	ND
<5	119	<1	0.94	ND
<5	135	<1	0.94	ND
<5	109	<1	0.95	ND
<5	105	<1	0.98	ND
<5	101	<1	0.96	ND
<5	102	<1	0.95	ND
<5	107	<1	0.95	ND
<5	105	<1	0.93	ND
<5	113	<1	0.95	ND
<5	111	<1	0.95	ND
<5	128	<1	0.89	ND
<5	127	<1	1.01	ND
<5	96	<1	0.87	ND
<5	98	<1	0.9	ND
<5	99	<1	0.89	ND
<5	95	<1	0.89	ND
<5	98	<1	0.89	ND
<5	107	<1	0.87	ND
<5	106	<1	0.89	ND
5	300	6	10	0.1
<5	141	<1	0.64	ND
<5	133	<1	0.67	ND
<5	144	<1	0.67	ND
<5	137	<1	0.69	ND
<5	139	<1	0.68	ND
<5	149	<1	0.61	ND
<5	144	<1	0.59	ND
<5	153	2	0.52	ND
<5	145	<1	0.59	ND
<5	152	<1	0.55	ND
<5	113	<1	1.66	ND
<5	116	<1	1.64	ND
<5	155	<1	0.57	ND
<5	152	<1	0.69	ND

<5	149	<1	0.68	ND
<5	119	<1	1.68	ND
<5	151	<1	0.57	ND
<5	148	<1	0.57	ND
<5	145	<1	0.66	ND
<5	94	<1	2.3	ND
<5	113	<1	1.4	ND
<5	115	<1	0.66	ND
<5	141	<1	0.69	ND
<5	116	<1	0.79	ND
<5	135	<1	0.66	ND
<5	141	<1	0.62	ND
<5	143	<1	0.66	ND
<5	132	<1	0.65	ND
<5	138	<1	0.66	ND
<5	136	<1	0.65	ND
<5	154	<1	2.27	ND
<5	145	<1	2.25	ND
<5	149	<1	2.27	ND
<5	161	<1	2.43	ND
<5	169	<1	2.4	ND
<5	172	<1	1.79	ND
<5	171	<1	1.84	ND
<5	175	<1	1.83	ND
<5	178	<1	1.8	ND
<5	162	<1	2.66	ND
5	300	6	10	0.1
<5	104	<1	0.96	ND
<5	102	<1	1	ND
<5	97.8	<1	0.97	ND
<5	107	<1	0.99	ND
<5	102	<1	0.97	ND
<5	117	<1	1.02	ND
<5	105	<1	0.98	ND
<5	95.8	<1	0.94	ND
<5	110	<1	1.03	ND
<5	154	<1	0.57	ND
<5	150	<1	0.42	ND
<5	148	<1	0.58	ND
<5	155	<1	0.58	ND
<5	154	<1	0.6	ND
<5	156	<1	0.57	ND
<5	149	<1	0.57	ND
<5	147	<1	0.6	ND
<5	81	<1	0.29	ND
<5	84	<1	0.24	ND

<5	79	<1	0.28	ND
<5	131	<1	0.73	ND
<5	136	<1	0.72	ND
<5	105	<1	0.81	ND
<5	113	<1	0.92	ND
<5	114	<1	0.9	ND
<5	103	<1	0.86	ND
<5	101	<1	0.91	ND
<5	108	<1	0.84	ND
<5	125	<1	0.99	ND
<5	145	<1	0.92	ND
<5	122	<1	0.84	ND
<5	121	<1	0.88	ND
<5	97	<1	4.54	ND
<5	96	<1	4.78	ND
<5	105	<1	0.94	ND
<5	127	<1	0.75	ND
<5	119	<1	0.72	ND
<5	101	<1	0.91	ND
<5	203	<1	1.8	ND
<5	204	<1	1.81	ND
5	300	6	10	0.1
<5	57	<1	7.13	ND
<5	50	<1	7.18	ND
<5	59	<1	7.31	ND
<5	61	<1	7.25	ND
<5	52	<1	7.12	ND
<5	151	<1	4.19	ND
<5	152	<1	4.22	ND
<5	107	<1	1.32	ND
<5	105	<1	0.92	ND
<5	103	<1	0.83	ND
<5	106	<1	0.86	ND
<5	110	<1	1.28	ND
<5	118	<1	1.34	ND
<5	117	<1	1.67	ND
<5	122	<1	1.88	ND
<5	59	<1	5.71	ND
<5	54	<1	5.61	ND
<5	57	<1	5.75	ND
<5	112	<1	0.91	ND
<5	72	<1	1.13	ND
<5	110	<1	0.82	ND
<5	111	<1	0.86	ND
<5	129	<1	1.10	ND
<5	84	<1	1.04	ND

<5	83	<1	0.99	ND
<5	85	<1	1.00	ND
<5	82	<1	1.05	ND
<5	93	<1	1.02	ND
<5	74	<1	1.03	ND
<5	67	<1	1.10	ND
<5	65	<1	1.02	ND
<5	71	<1	1.03	ND
<5	74	<1	1.10	ND
<5	67	<1	1.01	ND
<5	64	<1	1.04	ND
<5	71	<1	1.02	ND
<5	66	<1	1.06	ND
<5	69	<1	1.07	ND
<5	64	<1	1.04	ND
<5	113	<1	1.66	ND
<5	94	<1	2.30	ND
<5	105	<1	0.94	ND
<5	63	<1	7.11	ND
<5	139	<1	1.38	ND
5	300	6	10	0.1
<5	93	<1	4.5	ND
<5	155	<1	0.53	ND
<5	131	<1	0.6	ND
<5	132	<1	0.60	ND
<5	135	<1	0.61	ND
<5	134	<1	0.61	ND
<5	133	<1	0.60	ND
<5	136	<1	0.61	ND
<5	135	<1	0.60	ND
<5	132	<1	0.61	ND
<5	134	<1	0.60	ND
<5	135	<1	0.61	ND
<5	154	<1	0.55	ND
<5	150	<1	0.50	ND
<5	153	<1	0.51	ND
<5	154	<1	0.50	ND
<5	156	<1	0.52	ND
<5	135	<1	0.62	ND
<5	134	<1	0.61	ND
<5	131	<1	0.56	ND
<5	132	<1	0.58	ND
<5	134	<1	0.57	ND
<5	131	<1	0.59	ND
<5	136	<1	0.58	ND
<5	101	<1	0.74	ND

<5	103	<1	0.77	ND
<5	101	<1	0.72	ND
<5	100	<1	0.73	ND
<5	113	<1	0.71	ND
<5	117	<1	0.84	ND
<5	145	<1	2.45	ND
<5	152	<1	2.50	ND
<5	169	<1	2.50	ND
<5	161	<1	2.51	ND
<5	169	<1	2.44	ND
<5	184	<1	1.88	ND
<5	183	<1	1.89	ND
<5	182	<1	1.09	ND
<5	186	<1	1.92	ND
<5	189	<1	2.04	ND
5	300	6	10	0.1
<5	105	<1	0.8	ND
<5	109	<1	0.7	ND
<5	108	<1	0.71	ND
<5	104	<1	0.74	ND
<5	110	<1	0.74	ND
<5	104	<1	0.75	ND
<5	103	<1	0.78	ND
<5	104	<1	0.73	ND
<5	107	<1	0.75	ND
<5	103	<1	2.06	ND
<5	90	<1	2.51	ND
<5	149	<1	0.44	ND
<5	147	<1	0.41	ND
<5	152	<1	0.43	ND
<5	150	<1	0.42	ND
<5	153	<1	0.43	ND
<5	151	<1	0.41	ND
<5	122	<1	0.51	ND
<5	96	<1	3.24	ND
<5	152	<1	0.44	ND
<5	119	<1	0.68	ND
<5	137	<1	0.7	ND
<5	134	<1	2.95	ND
<5	102	<1	0.71	ND
<5	125	<1	0.7	ND
<5	112	<1	0.69	ND
<5	125	<1	0.6	ND
<5	127	<1	0.68	ND
<5	134	<1	1.03	ND
<5	130	<1	0.56	ND

<5	1056	<1	0.74	ND
<5	108	<1	0.74	ND
<5	116	<1	0.73	ND
<5	103	<1	0.56	ND
<5	121	<1	1.3	ND
<5	120	<1	1.05	ND
<5	122	<1	1.01	ND
<5	110	<1	1.28	ND
<5	227	<1	2.02	ND
<5	226	<1	2	ND
<5	236	<1	2.02	ND
5	300	6	10	0.1
<5	133	<1	0.65	ND
<5	143	<1	0.74	ND
<5	145	<1	0.71	ND
<5	134	<1	0.7	ND
<5	136	<1	0.72	ND
<5	135	<1	0.69	ND
<5	136	<1	1.62	ND
<5	143	<1	3.96	ND
<5	142	<1	3.86	ND
<5	114	<1	1.86	ND
<5	136	<1	3.42	ND
<5	138	<1	3.39	ND
<5	131	<1	2.6	ND
<5	132	<1	2.59	ND
<5	90	<1	2.62	ND
<5	101	<1	1.26	ND
<5	136	<1	1.56	ND
<5	108	<1	1.24	ND
<5	110	<1	1.22	ND
<5	113	<1	1.22	ND
<5	116	<1	1.2	ND
<5	108	<1	1.24	ND
<5	111	<1	1.18	ND
<5	121	<1	1.22	ND
<5	109	<1	1.26	ND
<5	56	<1	3.28	ND
<5	58	<1	3.7	ND
<5	55	<1	3.57	ND
<5	51	<1	3.6	ND
<5	50	<1	3.73	ND
<5	149	<1	3.78	ND
<5	152	<1	3.72	ND
<5	157	<1	3.68	ND
<5	154	<1	3.64	ND

<5	156	<1	3.64	ND
<5	155	<1	0.17	ND
<5	153	<1	0.12	ND
<5	155	<1	0.14	ND
<5	130	<1	1.12	ND
<5	103	<1	2.64	ND
<5	105	<1	2.63	ND
<5	141	<1	3.46	ND
<5	158	<1	0.5	ND
<5	153	<1	0.41	ND
<5	48	<1	6.19	ND
<5	135	<1	0.91	ND
<5	108	<1	1.95	ND
<5	144	<1	2.02	ND
5	300	6	10	0.1
<5	97	<1	1.43	ND
<5	101	<1	1.68	ND
<5	97	<1	1.69	ND
<5	98	<1	1.67	ND
<5	159	<1	0.39	ND
<5	154	<1	0.4	ND
<5	161	<1	0.4	ND
<5	154	<1	0.43	ND
<5	157	<1	0.41	ND
<5	162	<1	1.7	ND
<5	156	<1	1.68	ND
<5	159	<1	0.43	ND
<5	155	<1	0.38	ND
<5	161	1	0.38	ND
<5	153	<1	0.38	ND
<5	159	<1	0.36	ND
<5	50	<1	4.75	ND
<5	55	<1	5.32	ND
<5	56	<1	5.2	ND
<5	148	<1	2.38	ND
<5	150	<1	2.25	ND
<5	151	<1	2.3	ND
<5	145	<1	2.3	ND
<5	153	<1	2.3	ND
<5	148	<1	1.39	ND
<5	154	<1	1.4	ND
<5	146	<1	1.33	ND
<5	0.5	<1	1.42	ND
<5	146	<1	1.36	ND
<5	108	<1	1.22	ND
<5	110	<1	1.24	ND

<5	107	<1	1.23	ND
<5	104	<1	1.24	ND
<5	127	<1	1	ND
<5	126	<1	0.92	ND
<5	129	<1	1.37	ND
<5	104	<1	1.34	ND
<5	103	<1	1.37	ND
<5	102	<1	1.38	ND
<5	106	<1	1.39	ND
<5	98	<1	1.38	ND
5	300	6	10	0.1
<5	143	<1	0.45	ND
<5	151	<1	0.46	ND
<5	148	<1	0.43	ND
<5	134	<1	0.55	ND
<5	97	<1	4.37	ND
<5	103	<1	4.51	ND
<5	151	<1	0.49	ND
<5	124	<1	0.66	ND
<5	133	<1	0.67	ND
<5	97	<1	4.65	ND
<5	146	<1	0.53	ND
<5	145	<1	0.51	ND
<5	149	<1	0.44	ND
<5	150	<1	0.39	ND
<5	145	<1	0.42	ND
<5	83	<1	0.67	ND
<5	103	<1	0.71	ND
<5	107	<1	0.84	ND
<5	106	<1	0.79	ND
<5	107	<1	0.81	ND
<5	107	<1	0.86	ND
<5	111	<1	0.81	ND
<5	104	<1	0.88	ND
<5	216	1	1.88	ND
<5	211	<1	1.77	ND
<5	106	<1	0.87	ND
<5	112	<1	0.85	ND
<5	108	<1	0.87	ND
<5	106	<1	0.88	ND
<5	107	<1	0.86	ND
<5	105	<1	0.85	ND
<5	108	<1	0.86	ND
<5	105	<1	0.87	ND
<5	110	<1	0.62	ND
<5	146	<1	0.62	ND

<5	127	<1	0.63	ND
<5	129	<1	0.63	ND
5	300	6	10	0.1
<5	154	<1	0.4	ND
<5	156	<1	0.33	ND
<5	157	<1	0.34	ND
<5	155	<1	0.34	ND
<5	158	<1	0.34	ND
<5	161	<1	0.35	ND
<5	55	<1	7.43	ND
<5	57	<1	6.84	ND
<5	58	<1	7.13	ND
<5	51	<1	6.88	ND
<5	54	<1	7.09	ND
<5	158	<1	0.33	ND
<5	145	<1	0.54	ND
<5	146	<1	0.5	ND
<5	144	<1	0.53	ND
<5	138	<1	0.52	ND
<5	148	<1	0.52	ND
<5	151	<1	0.53	ND
<5	142	<1	0.52	ND
<5	141	<1	0.53	ND
<5	144	<1	0.51	ND
<5	126	<1	0.51	ND
<5	118	<1	1.48	ND
<5	124	<1	1.37	ND
<5	134	<1	2.59	ND
<5	133	<1	2.57	ND
<5	138	<1	0.55	ND
<5	141	<1	0.53	ND
<5	116	<1	0.79	ND
<5	141	<1	0.52	ND
<5	126	<1	0.75	ND
<5	138	<1	1.05	ND
<5	143	<1	0.52	ND