

自來水水質檢驗結果 (11 月份)

地點 \ 檢測項目	pH 值 (無單位)	大腸桿菌群 (MPN/100mL)	色度 (鉑鈷單位)	濁度 (NTU)	亞硝酸鹽氮 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	總硬度 (mg/L)
霧峰區花東新里中正路 23 號	7.2	<1	<5	0.25	ND	0.69	118
霧峰區花東新里中正路 6 號	7.2	<1	<5	0.30	ND	0.58	111
霧峰區吉峰里錦洲路 461 巷 1 號	7.2	<1	<5	0.35	ND	0.52	105
霧峰區吉峰里錦洲路 425 號	7.3	<1	<5	0.35	ND	0.52	103
霧峰區吉峰里錦洲路 322-3 號	7.3	<1	<5	0.35	ND	0.52	101
霧峰區德泰街 70 巷 5 號	6.9	<1	<5	0.10	ND	2.31	130
霧峰區民生路 141 號	7.1	<1	<5	0.10	ND	2.36	121
霧峰區光明路 76 號	7.1	<1	<5	0.10	ND	2.28	134
太平區樹德路 98-5 號	7.4	<1	<5	0.35	ND	0.62	111
太平區大源路 20-19 號	7.6	<1	<5	0.35	ND	0.59	121
太平區東平路 542 號	7.7	<1	<5	0.35	ND	0.60	117
太平區新平路一段 187 號	7.7	<1	<5	0.35	ND	0.59	128
太平區太平路 606 號	7.7	2	<5	0.40	ND	0.59	125
石岡區豐勢路 1021 號	7.4	<1	<5	0.60	ND	0.57	120

石岡區明德路 2 號(石岡加油站)	7.7	<1	<5	0.50	ND	0.57	105
石岡區明德路 18 號	7.7	<1	<5	0.40	ND	0.58	116
石岡區明德路 415 號	7.7	<1	<5	0.20	ND	0.59	107
豐原區豐勢路二段 1200 巷 6 號	7.8	<1	<5	0.40	ND	0.58	118
潭子區中山路三段 259 號	7.9	<1	<5	0.40	ND	0.56	119
潭子區中山路二段 285 號	7.9	<1	<5	0.30	ND	0.59	118
潭子區雅潭路二段 382 號	7.9	<1	<5	0.40	ND	0.57	116
東勢區正一街 8 號	7.1	<1	<5	0.10	ND	3.47	144
東勢區正二街 1 號	7.2	<1	<5	0.10	ND	3.48	148
東勢區東關路 294 號	7.2	<1	<5	0.20	ND	1.19	160
東勢區文化街 366 號	7.1	<1	<5	0.20	ND	1.18	118
東勢區文化街 138 號	7.2	<1	<5	0.15	ND	1.18	114
東勢區豐勢路 678 號	7.2	<1	<5	0.10	ND	2.10	134
東勢區東關路 296 號	7.1	<1	<5	0.20	ND	2.12	130
豐原區豐勢路二段 741 號	7.5	<1	<5	0.25	ND	0.64	120
豐原區中山路 455 號	7.8	<1	<5	0.15	ND	0.54	128
豐原區育仁路 74 號	7.9	<1	<5	0.30	ND	0.59	121
大雅區中清路四段 888 號	7.1	<1	<5	0.65	ND	1.74	97.0
大雅區月祥路 243-1 號	7.5	<1	<5	0.35	ND	0.40	146
大雅區秀山路 36 號	7.7	<1	<5	0.30	ND	0.46	150

大雅區大雅路 205 號	7.7	<1	<5	0.35	ND	0.45	155
大雅區學府路 434 號	7.7	<1	<5	0.35	ND	0.43	150
大雅區雅環路二段 286 號	7.7	<1	<5	0.35	ND	0.42	144
神岡區神林路 75 號	7.8	<1	<5	0.35	ND	0.42	148
神岡區中正路 26 號	7.7	<1	<5	0.35	ND	0.44	151
神岡區神岡路 162 號	7.7	<1	<5	0.35	ND	0.43	157
神岡區中山路 1381-1 號	7.5	<1	<5	0.30	ND	0.43	145
神岡區和平路 16 號	7.8	<1	<5	0.25	ND	0.43	143
飲用水質標準值	6.0-8.5	6	5	2	0.1	10.0	300