

不定期查核改善彩色照片表

附件

廠別名稱：文山垃圾資源回收(焚化)廠

 <p>The image shows three monitors mounted on a wall. The left monitor displays '13:59:04' and 'NO. 1 FURNACE'. The middle monitor displays '13:59:04' and '18-10-29MBER OF No. 1'. The right monitor displays '13:59:04' and '18-10-29MBER OF CHAUZE No. 1'. A red date stamp '29/10/2018' is visible at the bottom right of the image.</p>	<p>說明： 已於10月17日檢修完成，攝影影像已可辨識色彩，但為更加確保畫面彩色以準確判斷燃燒狀況將更新攝影機，操作廠商(達和公司)已辦理採購作業。</p>
	<p>說明：</p>
	<p>說明：</p>

註：改善前、中、後同一角度拍攝並加註拍攝日期及於說明欄中加註說明改善措施