

109年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點	飲用水水質標準							檢驗結果
		大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 石岡區 明德路415號	<1	0.20	<5	ND	0.66	88.4	7.8	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 潭子區 中山路二段285號	<1	0.25	<5	ND	0.62	96.4	7.9	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 潭子區 中山路三段255號	<1	0.35	<5	ND	0.62	94.4	7.9	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 潭子區 雅潭路二段212號	<1	0.25	<5	ND	0.64	94.4	7.9	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 潭子區 潭子區復興路二段89號	<1	0.25	<5	ND	0.63	78.3	7.9	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 豐原區 臺中市豐原區豐東路189號	<1	0.25	<5	ND	0.62	88.4	8.0	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 豐原區 豐原區育仁路72號	<1	0.25	<5	ND	0.62	91.4	8.1	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 豐原區 豐勢路二段1200巷6號	<1	1.7	<5	ND	0.70	93.4	7.9	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 豐原區 豐勢路二段741號	<1	0.20	<5	ND	0.63	101	7.6	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 清水區 大街路134號	<1	0.20	<5	ND	7.28	48.2	6.5	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 清水區 大街路75-2號	<1	0.15	<5	ND	7.48	50.2	6.6	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 清水區 文昌街10號	<1	0.20	<5	ND	7.21	57.2	6.7	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 清水區 海濱路25-16號	<1	0.20	<5	ND	7.17	55.2	6.7	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 清水區 驚峰路163-1號	<1	0.20	<5	ND	7.14	58.2	6.7	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 大雅區 大雅路205號	<1	0.15	<5	ND	0.60	105	7.5	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 大雅區 中清路四段888號	<1	0.10	<5	ND	2.35	56.2	7.3	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 大雅區 月祥路484號	<1	0.35	<5	ND	0.62	101	7.5	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 大雅區 秀山路36號	<1	0.20	<5	ND	0.63	102	7.7	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 大雅區 雅環路二段286號	<1	0.20	<5	ND	0.84	107	7.7	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 神岡區 山皮里和平路16號	<1	0.15	<5	ND	0.58	110	7.7	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 神岡區 庄前里神林路74號	<1	0.20	<5	ND	0.65	104	7.7	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 神岡區 神岡里中正路26號	<1	0.20	<5	ND	0.63	100	7.8	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 神岡區 神岡里神岡路162號	<1	0.15	<5	ND	0.58	103	7.8	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 神岡區 神清路72號	<1	0.10	<5	ND	2.88	118	6.9	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 大里區 大里區東明路292號	<1	0.20	<5	ND	0.73	102	8.1	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 大里區 益民路二段62號	<1	0.20	<5	ND	0.76	108	8.2	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 大里區 國光路二段650號	<1	0.25	<5	ND	0.75	98.0	8.2	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 大里區 新仁路二段141號	<1	0.25	<5	ND	0.82	104	8.1	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 太平區 太平路606號	<1	0.35	<5	ND	0.74	103	8.0	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 太平區 光興路1467號	<1	0.35	<5	ND	0.75	106	8.0	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 太平區 東平路359號	<1	0.20	<5	ND	0.74	107	8.1	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 太平區 樹德路98之5號	<1	0.25	<5	ND	0.91	104	7.5	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 西屯區 工業區第一加壓站	<1	0.20	<5	ND	0.71	121	8.0	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市 西屯區 朝貴路78號	<1	0.20	<5	ND	1.00	127	8.0	合格

109年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	漢口路一段133號	<1	0.20	<5	ND	0.85	108	7.9	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	福星路585號	<1	0.15	<5	ND	0.87	124	7.6	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	永春路71號	<1	0.20	<5	ND	0.71	117	7.9	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.20	<5	ND	0.70	118	7.9	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	臺中市南屯區五權西路三段155號	<1	0.20	<5	ND	0.70	120	8.0	合格
109年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.20	<5	ND	0.71	118	8.0	合格
109年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.25	<5	ND	0.83	106	7.8	合格
109年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.25	<5	ND	0.75	107	7.8	合格
109年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.35	<5	ND	3.64	144	7.2	合格
109年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東關路五段415巷30號	<1	0.10	<5	ND	1.50	115	7.6	合格
109年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	協成村華豐街193-1號	<1	0.1	<5	ND	4.77	48	7.1	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	中山路199號	<1	0.15	<5	ND	0.90	114	7.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	中區光復路142-1號	<1	0.20	<5	ND	0.89	116	7.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.15	<8	ND	0.95	116	7.8	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.15	<5	ND	0.91	117	7.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.15	<5	ND	0.82	116	7.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	西區中華路一段23號	<1	0.15	<5	ND	0.88	113	7.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.15	<5	ND	0.88	118	7.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.15	<5	ND	0.86	117	7.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.20	<5	ND	0.88	114	7.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.20	<5	ND	0.93	112	7.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	南區復興路三段302號	<1	0.15	<5	ND	0.90	109	7.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.20	<5	ND	0.93	110	7.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山南路680號	<1	0.10	<5	ND	0.38	145	7.0	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.10	<5	ND	0.47	153	7.0	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.05	<5	ND	0.46	151	6.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段1004號	<1	0.10	<10	ND	0.47	155	7.1	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.10	<5	ND	0.46	149	6.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.05	<5	ND	0.47	153	6.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	幼獅路89號	<1	0.05	<5	ND	0.46	156	6.8	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.20	<5	ND	0.51	157	6.8	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.05	<5	ND	0.46	152	6.9	合格

109年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	通天路慈德宮	<1	0.05	<5	ND	0.46	147	6.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	臺中市大甲區中山路二段508號	<1	0.10	<5	ND	0.41	155	7.0	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大安區	中莊村中山南路356號	<1	0.10	<5	ND	0.45	155	7.0	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.25	<5	ND	0.78	116	7.8	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.20	<5	ND	0.78	106	7.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.20	<5	ND	0.80	106	7.8	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.15	<5	ND	0.81	108	7.8	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	潭子區復興路二段89號	<1	0.20	<5	ND	0.79	104	7.8	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	臺中市豐原區豐東路189號	<1	0.15	<5	ND	0.78	110	7.8	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐原區育仁路72號	<1	0.15	<5	ND	0.79	108	7.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.15	<5	ND	0.81	98.4	7.9	合格
109年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	<1	0.15	<5	ND	0.79	108	7.9	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	中清路2段58號	<1	0.15	<5	ND	0.32	132	8.0	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	東山路二段中興巷26號	<1	0.15	<5	ND	0.47	116	8.0	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.15	<5	ND	0.34	130	8.0	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	瀋陽路一段12號	<1	0.10	<5	ND	0.31	134	8.0	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.15	<5	ND	0.37	128	8.0	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	北區雙十路一段113-2號	<1	0.20	<5	ND	0.44	124	8.0	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	武昌路128號	<1	0.15	<5	ND	0.41	133	8.0	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	臺中市北區進化路331號	<1	0.15	<5	ND	0.46	122	8.0	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.15	<5	ND	0.50	115	8.0	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.15	<5	ND	0.53	112	8.0	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.15	<5	ND	0.55	116	8.0	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.15	<5	ND	0.51	116	8.1	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	上城里東關路頭汴角土地公廟	<1	0.10	<5	ND	0.95	110	7.6	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里公園路8號	<1	0.20	<5	ND	3.77	140	7.2	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	1	0.25	<5	ND	3.83	137	7.2	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.25	<5	ND	3.67	136	7.4	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東安里文化街138號	<1	0.25	<5	ND	3.81	128	7.4	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東勢區文化街360號	<1	0.20	<5	ND	3.74	134	7.4	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東勢區新豐街58號	<1	0.15	<5	ND	3.08	132	7.5	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東關路五段415巷30號	<1	0.15	<5	ND	0.92	110	7.5	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	粵寧里豐勢路678號	<1	0.15	<5	ND	1.94	124	7.7	合格

109年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點	飲用水水質標準							檢驗結果
		大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市 新社區 中正里中和街5段8號	<1	0.05	<5	ND	4.91	43	7.3	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市 新社區 協成村華豐街193-1號	2	0.20	<5	ND	4.89	46	7.2	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市 新社區 復盛里華豐街327號	<1	0.30	<5	ND	4.93	44	7.5	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市 新社區 新社里中和街4段98號	<1	0.10	<5	ND	4.95	42	7.4	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市 新社區 新社區中正里中和街5段58號	<1	0.05	<5	ND	5.00	44	7.6	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市 后里區 九甲七路2號	<1	0.10	<5	ND	0.39	160	7.6	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市 后里區 屯東村福德路124號	<1	0.05	<1	ND	0.31	156	7.6	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市 后里區 民生路71號	<1	0.10	<5	ND	0.31	158	7.5	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市 后里區 后里村泉州路53號	<1	0.10	<5	ND	0.50	168	7.6	合格
109年10月自來水水質檢驗結果	臺中市 后里區 義里村甲后路167號	<1	0.10	<5	ND	0.49	164	7.5	合格
<hr/>									
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 清水區 大街路134號	<1	0.20	<5	ND	5.99	52.2	6.5	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 清水區 大街路75-2號	<1	0.20	<5	ND	5.96	48.2	6.4	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 清水區 文昌街10號	<1	0.25	<5	ND	5.96	51.2	6.5	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 清水區 海濱路101-2號	<1	0.15	<5	ND	5.92	62.2	6.7	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 清水區 海濱路25-16號	<1	0.15	<5	ND	6.02	42.2	6.6	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 清水區 鱉峰路163-1號	<1	0.15	<5	ND	6.06	52.2	6.6	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 西屯區 工業區第一加壓站	<1	0.25	<5	ND	0.46	136	7.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 西屯區 朝貴路78號	<1	0.20	<5	ND	0.59	135	7.6	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 西屯區 漢口路一段133號	<1	0.20	<5	ND	0.50	136	7.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 西屯區 福星路585號	<1	0.20	<5	ND	0.63	134	7.4	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 南屯區 永春路71號	<1	0.30	<5	ND	0.51	134	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 南屯區 忠勇路91之34號	<1	0.20	<5	ND	0.46	137	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 南屯區 臺中市南屯區五權西路三段155號	<1	0.20	<5	ND	0.43	134	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 南屯區 嶺東路68號	<1	0.20	<5	ND	0.57	135	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 大肚區 自由路268巷8號	<1	0.10	<5	ND	2.72	82.0	7.5	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 大肚區 自由路282號	<1	0.15	<5	ND	3.22	78	7.8	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 大肚區 自治街19號	<1	0.15	<5	ND	0.29	146	7.8	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 大肚區 沙田路二段600號	<1	0.15	<5	ND	3.15	81.0	7.7	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 沙鹿區 中山路266-1號	<1	0.15	<5	ND	0.39	128	7.8	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 沙鹿區 北勢東街829號	<1	0.20	<5	ND	1.62	108	7.6	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 沙鹿區 台灣大道7段971號	<1	0.15	<5	ND	0.38	146	7.7	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 沙鹿區 沙鹿區鎮南路一段152號	<1	0.15	<5	ND	0.40	147	7.7	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 龍井區 工業區第三加壓站	<1	0.20	<5	ND	0.42	136	7.6	合格

109年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點	飲用水水質標準							檢驗結果
		大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 石岡區 明德路415號	<1	0.20	<5	ND	0.59	126	7.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 烏日區 五光路1031號	<1	0.30	<5	ND	0.48	122	7.6	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 潭子區 中山路二段285號	<1	0.15	<5	ND	0.60	124	7.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 潭子區 中山路三段255號	<1	0.15	<5	ND	0.59	128	7.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 潭子區 雅潭路二段212號	<1	0.15	<5	ND	0.59	7.9	7.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 潭子區 潭子區復興路二段89號	<1	0.15	<5	ND	0.60	127	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 豐原區 臺中市豐原區豐東路189號	<1	0.15	<5	ND	0.61	122	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 豐原區 豐原區育仁路72號	<1	0.20	<5	ND	0.61	124	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 豐原區 豐勢路二段1200巷6號	<1	0.15	<5	ND	0.64	124	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 豐原區 豐勢路二段741號	<1	0.15	<5	ND	0.62	125	7.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 烏日區 中山路二段252號	<1	0.15	<5	ND	0.46	117	7.7	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 烏日區 五光路1060號	<1	0.20	<5	ND	0.46	127	7.6	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 烏日區 太明路190號	<1	0.10	<5	ND	1.97	193	7.7	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 烏日區 新興路312號	<1	0.20	<5	ND	0.47	118	7.6	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 烏日區 溪南路二段349號	<1	0.05	<5	ND	1.97	191	7.7	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 烏日區 臺中市烏日區太明路成豐巷101弄46號	<1	0.10	<5	ND	1.95	195	7.6	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 霧峰區 中正路493號	<1	0.15	<5	ND	1.75	167	7.1	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 霧峰區 中正路602巷6號	<1	0.05	<5	ND	2.62	147	7.1	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 霧峰區 中正路642-10號	<1	0.15	<5	ND	1.77	165	7.3	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 霧峰區 民生路141號	<1	0.05	<5	ND	2.54	147	7.1	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 霧峰區 光明街76號	<1	0.05	<5	ND	2.57	145	7.3	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 霧峰區 光復新村新生路57號	<1	0.15	<5	ND	1.71	166	7.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 霧峰區 成功路102巷12號	<1	0.10	<5	ND	2.57	143	7.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 霧峰區 成功路156號	<1	0.05	<5	ND	2.55	150	7.2	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 霧峰區 德泰街70巷5號	<1	0.10	<5	ND	2.66	144	7.2	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 霧峰區 霧峰區中正路565-8號	<1	0.15	<5	ND	1.75	164	7.2	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 大雅區 大雅路205號	<1	0.10	<5	ND	2.24	68	7.3	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 大雅區 月祥路484號	<1	0.1	<5	ND	2.27	70	7.2	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 大雅區 秀山路36號	<1	0.10	<5	ND	2.22	67	7.3	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 大雅區 雅環路二段286號	<1	0.1	<5	ND	2.17	66	7.3	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 大雅區 學府路434號	<1	0.10	<5	ND	2.19	70	7.3	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 神岡區 山皮里和平路16號	<1	0.05	<5	ND	2.78	138	7.2	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 神岡區 庄前里神林路74號	<1	0.05	<5	ND	2.78	130	7.2	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市 神岡區 神岡里中正路26號	<1	0.05	<5	ND	2.72	136	7.1	合格

109年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						檢驗結果	
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度		
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神岡里神岡路162號	<1	0.1	<5	ND	2.72	135	7.2	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神清路72號	<1	0.1	<5	ND	2.77	134	7.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山南路680號	<1	0.10	<5	ND	0.15	144	6.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.10	<5	ND	0.15	148	6.8	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.10	<5	ND	0.16	148	6.8	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段1004號	<1	0.10	<5	ND	0.15	147	6.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段508號	<1	0.10	<5	ND	0.16	151	6.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.10	<5	ND	0.15	147	6.8	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.10	<5	ND	0.15	145	6.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	幼獅路89號	<1	0.1	<5	ND	0.15	150	7.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.15	<5	ND	0.16	152	6.7	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.1	<5	ND	0.15	146	6.8	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	通天路慈德宮	<1	0.1	<5	ND	0.15	148	7.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大安區	中莊村中山南路356號	<1	0.10	<5	ND	0.15	150	6.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	大里區東明路292號	<1	0.20	<5	ND	0.50	122	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	益民路二段62號	<1	0.35	<5	ND	0.48	127	7.8	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	國光路二段650號	<1	0.20	<5	ND	0.47	121	8.1	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	新仁路二段141號	<1	0.15	<5	ND	1.32	130	7.7	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	中山路199號	<1	0.20	<5	ND	0.43	131	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	中區光復路142-1號	<1	0.20	<5	ND	0.43	131	8.1	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.2	<5	ND	0.47	129	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.20	<5	ND	0.47	124	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	太平路606號	<1	0.20	<5	ND	0.49	131	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.20	<5	ND	0.50	124	7.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	東平路359號	<1	0.20	<5	ND	0.48	122	7.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	樹德路98之5號	<1	0.20	<5	ND	0.53	127	7.9	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.25	<5	ND	0.40	127	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	西區中華路一段23號	<1	0.20	<5	ND	0.42	127	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.20	<5	ND	0.41	130	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.20	<5	ND	0.41	124	8.0	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	上城里東關路頭汴角土地公廟	<1	0.05	<5	ND	1.07	119	7.5	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里公園路8號	<1	0.10	<5	ND	3.49	139	7.1	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.15	<5	ND	3.53	137	7.1	合格
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.10	<5	ND	3.55	135	7.1	合格

109年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東安里文化街138號	<1	2	5	0.1	10	300	6~8.5
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東勢區文化街360號	<1	0.10	<5	ND	3.50	140	7.2
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東勢區新豐街58號	<1	0.10	<5	ND	1.02	116	7.5
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東關路五段415巷30號	<1	0.10	<5	ND	1.06	135	7.4
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	粵寧里豐勢路678號	<1	0.05	<5	ND	1.03	122	7.5
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	中正里中和街5段8號	<1	0.15	<5	ND	4.28	43.2	7
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	協成村華豐街193-1號	<1	0.15	<5	ND	4.38	42.2	7.1
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	復盛里華豐街327號	<1	0.15	<5	ND	4.26	41.2	6.9
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	新社里中和街4段98號	<1	0.15	<5	ND	4.30	44.2	7
109年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	新社區中正里中和街5段58號	<1	0.15	<5	ND	4.27	42.2	6.8
109年12月自來水水質檢驗結果	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.15	<5	ND	0.54	135	8.0
109年12月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.05	<5	ND	0.13	159	8.0
109年12月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.10	<5	ND	0.52	131	7.7
109年12月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	上城里東關路頭汴角土地公廟	<1	0.10	<5	ND	3.68	141	7.1
109年12月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里公園路8號	<1	0.05	<5	ND	3.67	139	7.1
109年12月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.05	<5	ND	3.63	137	7.1
109年12月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.10	<5	ND	3.61	140	7.1
109年12月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	北興里文化街366號	<1	0.05	<5	ND	3.66	138	7.1
109年12月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東安里文化街138號	<1	0.15	<5	ND	3.71	139	7.1
109年12月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東勢區新豐街58號	<1	0.10	<5	ND	3.72	138	7.2

*若有不符合飲用水水質標準以紅色標示

大腸桿菌群：水體是否被污染的指標。 亞硝酸鹽氮：係指水中含氮的有機物含量。

濁度：係指水的混濁程度。 硝酸鹽氮：係指水遭受污染的程度。

色度：係指水顏色的性質。 總硬度：係指水中礦物質的含量。

pH值：係指水中酸鹼程度的衡量標準。